

**DE** Kurzbetriebsanleitung**IM33-14EX-CDRI****Weitere Unterlagen**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter [www.turck.com](http://www.turck.com) folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Zulassungen
- Konformitätserklärungen

**Zu Ihrer Sicherheit****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Messumformer-Speisetrenner der Baureihe IM33-14EX-CDRI sind mit eigensicheren Eingangskreisen ausgestattet und übertragen die analogen Messsignale galvanisch getrennt aus dem explosionsgefährdeten Bereich in den sicheren Bereich. An den Geräten können eigensichere HART-2- oder 3-Draht-Messumformer sowie aktive und passive HART-2-Draht-Transmitter im Ex-Bereich betrieben werden. Die Geräte sind für den Betrieb in Zone 2 geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerät montieren, installieren, betreiben, parametrieren und instand halten.
- Das Gerät erfüllt die EMV-Anforderungen für den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohnbereichen Maßnahmen treffen, um Funkstörungen zu vermeiden.

**Hinweise zum Ex-Schutz**

- Gerät nur mit geeigneten Schutzgehäuse im Ex-Bereich einsetzen.
- Nationale und internationale Vorschriften für den Explosionsschutz beachten.
- Bei Einsatz des Gerätes in Ex-Kreisen muss der Anwender über Kenntnisse im Explosions-schutz (IEC/EN 60079-14 etc.) verfügen.
- Das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen (siehe Zulassungsdaten und Auflagen durch die Ex-Zulassung) einsetzen.

**Auflagen durch die Ex-Zulassungen bei Einsatz in Zone 2**

- Gerät in einem Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart mind. IP54 nach EN 60529 montieren.
- Nicht eigensichere Stromkreise nur trennen und verbinden, wenn keine Spannung anliegt.
- Schalter am Gerät nur betätigen, wenn keine explosionsfähige Atmosphäre vorliegt.

**Produktbeschreibung****Geräteübersicht**

Siehe Abb. 1: Frontansicht, Abb. 2: Abmessungen, Abb. 3: Ausgangsrelais – Lastkurve, Abb. 4: Ausgangsrelais – elektrische Lebensdauer

**Funktionen und Betriebsarten**

Die 1-kanaligen Messumformer-Speisetrenner IM33-14EX-CDRI verfügen über einen eigensicheren Analogeingang (0/4...20 mA oder 0...10 V) und einen Analogausgang (0/4...20 mA). Zusätzlich sind drei Grenzwert-Relaisausgänge verfügbar. Die Eingangssignale werden ohne Beeinflussung 1:1 aus dem Ex-Bereich in den sicheren Bereich übertragen. Darüber hinaus können bidirektionale Signale per HART-Kommunikation übertragen werden. Über ein 2-zeiliges Display wird der Messwert angezeigt. Die Geräte werden über FDT/DTM mit einem PC oder über Taster am Gerät parametriert.

Der Messwert wird permanent in einen Ringspeicher mit 8000 Messpunkten geschrieben. Zum Anhalten des Schreibvorgangs muss ein vorher definiertes Trigger-Ereignis eintreten, z. B. die Überschreitung eines Grenzwertes. Der aufgezeichnete Signalverlauf kann ausgelesen werden.

**Montieren****GEFAHR**

Explosionsfähige Atmosphäre

**Explosion durch zündfähige Funken!**

Bei Einsatz in Zone 2:

- Gerät in einem Gehäuse nach IEC/EN 60079-0 mit einer Schutzart von mind. IP54 montieren.
- Bei der Montage darauf achten, dass in diesem Gehäuse die zulässige Betriebstemperatur des Geräts auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen nicht überschritten wird.
- Bei der Montage darauf achten, dass in diesem Gehäuse die zulässige Betriebstemperatur des Geräts auch bei ungünstigen Umgebungsbedingungen nicht überschritten wird.

**Montieren auf Hutschiene**

- Gerät auf eine Hutschiene montieren (siehe Abb. 5).

**Montieren auf Montageplatte**

- Gerät auf einer Montageplatte montieren.

**Anschließen**

- Bei Verdrahtung mit Litzendrähten: Drahtenden mit Ader-Endhülsen versehen.
- Geräte mit Schraubklemmen gemäß Abb. 6 anschließen.
- Geräte mit Federzugklemmen gemäß Abb. 7 anschließen.
- Zwischen den Anschlusskreisen eigensicherer und nicht eigensicherer Stromkreise einen Abstand von 50 mm (Fadenmaß) gemäß Abb. 8 einhalten.

**FR** Guide d'utilisation rapide**IM33-14EX-CDRI****Documents complémentaires**

Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires à la présente notice sur notre site Web [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Fiche technique
- Zulassungen
- Déclarations de conformité

**Pour votre sécurité****Utilisation conforme**

Les convertisseurs de mesure-séparateurs d'alimentation de la série IM33-14EX-CDRI sont équipés de circuits d'entrée à sécurité intrinsèque et transmettent les signaux de mesure analogiques depuis la zone présentant un risque d'explosion jusqu'à la zone sécurisée. Des convertisseurs de mesure à 2 ou 3 fils HART ainsi que des transmetteurs à 2 fils HART passifs et actifs peuvent fonctionner sur les appareils en zone Ex. Les appareils se prêtent au fonctionnement dans la zone 2.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

**Consignes de sécurité générales**

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer, utiliser, paramétriser l'appareil et à en effectuer la maintenance.
- L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d'utilisation dans une zone résidentielle, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.
- **Indications relatives à la protection contre les explosions**
- Utilisez l'appareil dans la zone à risque d'explosion uniquement avec un carter de protection adapté.
- Respectez les consignes nationales et internationales relatives à la protection contre les explosions.
- Pour toute utilisation en milieu à risque d'explosion, l'opérateur doit disposer des connaissances requises dans le domaine de la protection contre les explosions (CEI/EN 60079-14, etc.).
- Utilisez uniquement l'appareil dans le respect le plus strict des conditions ambiantes et des conditions d'exploitation autorisées (voir données de certification et consignes relatives à l'homologation Ex).

**Exigences relatives aux certificats Ex en cas d'utilisation en zone 2**

- Montez l'appareil dans un boîtier conforme à la norme CEI/EN 60079-0 avec un indice de protection IP54 minimum conforme à la norme EN 60529.
- Les circuits à sécurité électrique non intrinsèque doivent être séparés et raccordés uniquement lorsqu'aucune tension n'est présente.
- Actionnez le commutateur de l'appareil uniquement si l'atmosphère n'est pas explosive.

**Description du produit****Aperçu de l'appareil**

Voir fig. 1 : vue de face, fig. 2 : dimensions, fig. 3 : relais de sortie – courbe de charge, fig. 4 : relais de sortie – durée de vie électrique

**Fonctions et modes de fonctionnement**

Les convertisseurs de mesure-séparateurs d'alimentation monocanal IM33-14EX-CDRI sont équipés d'une entrée analogique à sécurité intrinsèque (0/4...20 mA ou 0...10 V) et d'une sortie analogique (0/4...20 mA). Trois sorties de relais à valeur limite sont également disponibles. Les signaux d'entrée sont transmis sans impact 1:1 de la zone Ex vers la zone sécurisée. En outre, des signaux bidirectionnels peuvent être transmis via la communication HART. La valeur mesurée est représentée par un afficheur de 2 lignes. Les appareils sont paramétrés via FDT/DTM à l'aide d'un PC ou au moyen de boutons situés sur l'appareil.

La valeur mesurée est enregistrée en continu dans une mémoire annulaire de 8 000 points de mesure. Pour l'arrêt du procédé d'enregistrement, un événement de déclenchement prédefini doit se produire, p. ex. le dépassement d'une valeur limite. Le cours de signal enregistré peut être lu.

**Montage****DANGER**

Atmosphère présentant un risque d'explosion

**Explosion par étincelles inflammables !**

En cas d'utilisation en zone 2 :

- Montez l'appareil dans un carter conforme à la norme CEI/EN 60079-0 avec indice de protection IP54 minimum.
- Lors du montage, assurez-vous que la température d'exploitation maximale de l'appareil n'est pas dépassée dans ce boîtier, même en cas de conditions ambiantes défavorables.
- Lors du montage, assurez-vous que la température d'exploitation maximale de l'appareil n'est pas dépassée dans ce boîtier, même en cas de conditions ambiantes défavorables.

**Montage sur le profilé-support**

- Montez l'appareil sur un rail DIN (voir fig. 5).

**Montage sur une plaque de montage**

- Montez l'appareil sur une plaque de montage.

**Raccordement**

- Si le câblage est constitué de fils torsadés : équipez-le d'embouts conducteurs.
- Raccordez les appareils avec des bornes à vis conformément à la fig. 6.
- Raccordez les appareils avec des bornes à ressort conformément à la fig. 7.
- Maintenez un écart de 50 mm (mesure de fil) entre les circuits de raccordement des circuits électriques avec et sans sécurité intrinsèque, conformément à la fig. 8.

**EN** Quick Start Guide**IM33-14EX-CDRI****Other documents**

Besides this document, the following material can be found on the Internet at [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Data sheet
- Approvals
- Declarations of conformity

**For your safety****Intended use**

The isolating transducers of the IM33-14EX-CDRI series are equipped with intrinsically safe input circuits and transfer the galvanically isolated analog measurement signals from the Ex area to the safe area. Intrinsically safe HART 2- or 3-wire transducers as well as active and passive HART 2-wire transmitters in the Ex area can be operated on the devices. The devices are suitable for operation in Zone 2. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

**General safety instructions**

- The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by trained and qualified personnel.
- The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas, take measures to prevent radio interference.

**Notes on Ex protection**

- Only use the device in Ex areas when installed in the appropriate protective enclosure.
- Observe national and international regulations for explosion protection.
- When using the device in Ex circuits, the user must also have knowledge of explosion protection (IEC/EN 60079-14 etc.).
- Only use the device within the permissible operating and ambient conditions (see certification data and Ex approval specifications).

**Requirements for Ex approval for use in Zone 2**

- Install the device in a housing according to IEC/EN 60079-0 with a protection type of at least IP54 per EN 60529.
- Only disconnect and connect non-intrinsically safe electrical circuits if no voltage is applied.
- Only actuate the switch on the device if there is no potentially explosive atmosphere present.

**Product description****Device overview**

See fig. 1: front view, fig. 2: dimensions, fig. 3: output relay – load curve, fig. 4: output relay – electrical lifespan

**Functions and operating modes**

The 1-channel IM33-14EX-CDRI isolating transducers are provided with one intrinsically safe analog input (0/4...20 mA or 0...10 V) and one analog output (0/4...20 mA). Three limit value relay outputs are also provided. The input signals are transferred 1:1 from the Ex area to the safe area. Bidirectional signals can also be transferred by HART communication. The measured value is shown on a 2-line display. The device parameters can be set with a PC via FDT/DTM or via pushbuttons on the device.

The measured value is permanently written to a ring memory with 8000 measuring points. In order to stop the write operation, a previously defined trigger event must occur, such as a limit value overshoot. The recorded signal sequence can be read.

**Installing****DANGER**

Potentially explosive atmosphere

**Risk of explosion due to spark ignition!**

When used in Zone 2:

- Install the device in a housing in accordance with IEC/EN 60079-0 with a protection type of at least IP54.
- When mounting the device, ensure that its permissible operating temperature is not exceeded even in unfavorable ambient conditions.
- When mounting the device, ensure that its permissible operating temperature is not exceeded even in unfavorable ambient conditions.

**DIN rail installation**

- Install the device on a DIN rail (see fig. 5).

**Mounting plate installation**

- Install the device on a mounting plate.






**Connection**

- When using stranded wire: Provide the wire ends with ferrules.
- Connect the devices with screw terminals as shown in fig. 6.
- Connect the devices with spring-loaded terminals as shown in fig. 7.
- Maintain a distance of 50 mm (thread distance) between the connection circuits of intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits as shown in fig. 8.



**IM33-14EX-CDRI**  
Isolating Transducer  
Quick Start Guide  
Doc. no. 100002576

Additional information see



**DE** Kurzbetriebsanleitung**In Betrieb nehmen**

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung geht das Gerät automatisch in Betrieb.

**Betreiben**  
LED-Anzeigen

LED	Farbe	Bedeutung
Pwr	grün	Gerät ist betriebsbereit
	blinkt grün	Force-Modus im DTM aktiv
	rot	Gerätefehler oder Eingangsfehler
1	gelb	Schaltzustand: Relais angezogen
2	gelb	Schaltzustand: Relais angezogen
3	gelb	Schaltzustand: Relais angezogen

**Einstellen und Parametrieren**

Die Geräte können über FDT und DTM mit einem PC parametriert werden. Zusätzlich ist eine Basisparametrierung über Taster am Gerät sowie über die Stromschmittstelle mit HART-Protokoll möglich. Weitere Informationen entnehmen Sie der Parametrieranleitung.

**Reparieren**

Das Gerät ist nicht zur Reparatur vorgesehen. Defekte Geräte außer Betrieb nehmen und zur Fehleranalyse an Turck senden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmeverbedingungen.

**Entsorgen**

Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

**FR** Guide d'utilisation rapide**Mise en service**

L'appareil se met automatiquement en marche après le raccordement des câbles et l'activation de la tension d'alimentation.

**Fonctionnement**  
Affichage LED

LED	Couleur	Signification
Pwr	Verte	L'appareil est opérationnel
	Verte clignotante	Mode Force du DTM activé
	Rouge	Erreur d'appareil ou erreur d'entrée
1	Jaune	État de commutation : relais enclenché
2	Jaune	État de commutation : relais enclenché
3	Jaune	État de commutation : relais enclenché

**Réglages et paramétrages**

Les appareils peuvent être paramétrés sur un PC via FDT et DTM. De plus, il est possible d'effectuer un paramétrage de base via un bouton sur l'appareil ou via la boucle de courant avec protocole HART. Pour plus d'informations, consultez les instructions de paramétrage.

**Réparation**

L'appareil ne peut pas être réparé. Si l'appareil est défectueux, mettez-le hors service et renvoyez-le à Turck pour un diagnostic des défauts. En cas de retour à Turck, veuillez respecter les conditions de reprise.

**Mise au rebut**

Les appareils doivent être mis au rebut de manière appropriée et ne peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

**EN** Quick Start Guide**Commissioning**

The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is switched on.

**Operation**  
LED indication

LED	Color	Meaning
Pwr	Green	Device is operational
	Green flashing	Force mode in the DTM active
	Red	Device error or input error
1	Yellow	Switching state: Relay energized
2	Yellow	Switching state: Relay energized
3	Yellow	Switching state: Relay energized

**Setting and parameterization**





The devices can be configured with a PC via FDT and DTM. A basic configuration can also be set by pushbuttons on the device as well as with the HART protocol via the current interface. Further information is provided the parameterization instructions.

**Repair**

The device is not intended for repair. Take defective devices out of operation and send them to Turck for fault analysis. Observe our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

**Disposal**

The devices must be disposed of correctly and must not be included in general household garbage.

**(6)****(7)****(8)****Wiring diagram**

IM33-14EX-CDRI

**Certification data****Approvals and markings**

Approvals	IEEx U07 ATEX 1156 X	CE	IECEx IBE 09.0011 X	CCC	KC
	II (1) G [Ex ia Ga] IIC II (1) D [Ex ia Da] IIIC II (1) 3G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc II (1D) 3G Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc	模拟量输入安全栅	인증서 발급기관명: 한국산업안전보건공단 안전인증번호: 15-AV4B0-0449 안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조
	Permissible ambient temperature range $T_{amb}$ : -25...+70 °C				

**Electrical data**

Supply circuit	Contacts 19 and 20	$U_B = 20\ldots250 \text{ VAC}$ or $20\ldots125 \text{ VDC}$ $U_m = 253 \text{ VAC}/125 \text{ VDC}$
Sensor current circuits	Contacts 1...4	Maximum values: $U_0 = 21.6 \text{ V}$ $I_0 = 85 \text{ mA}$ $P_0 = 459 \text{ mW}$ Characteristic curve: trapezoidal $R_i = 408 \Omega$ $C_i = \text{negligible}$ $L_i = \text{negligible}$ $U_i = 40 \text{ V}$ $P_i = 600 \text{ mW}$
Output circuit	Contacts 11 and 16	$U = 13.5 \text{ VDC}$ $I = 22.5 \text{ mA}$
Contact circuit	Contacts 12 and 13 Contacts 14 and 15 Contacts 17 and 18	$U = 250 \text{ VAC}, I = 2 \text{ A}$ , $P = 500 \text{ VA}/60 \text{ W}$ $U = 120 \text{ VDC}, I = 0.5 \text{ A}$ $U = 30 \text{ VDC}, I = 2 \text{ A}$
Configuration interface	Front side stereo jack	$U = 3.3 \text{ V}$

Ex ia	IIC	IIB
$I_o \text{ max.}$ 50 nF	0.15 mH 30 nF	0.15 mH 680 nF

**DE** Parametrieranleitung**Einstellen und Parametrieren**

Zum Einstellen der Parameter verfügt das Gerät über die 4 Drucktaster [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] und [ $\downarrow$ ]. Die Parametrierung kann über den Taster [Esc] abgebrochen werden. Eingestellte Parameter bleiben auch nach dem Abschalten der Betriebsspannung gespeichert.

- Parametriermodus starten: [Esc] drücken.
- Über die Taster [ $\uparrow$ ] und [ $\downarrow$ ] das gewünschte Hauptmenü anwählen.
- Gewünschtes Hauptmenü öffnen: Taster [CR] drücken.
- Über die Taster [ $\uparrow$ ] und [ $\downarrow$ ] das gewünschte Untermenü anwählen.
- Gewünschtes Untermenü öffnen: Taster [CR] drücken.
- Über die Taster [ $\uparrow$ ] und [ $\downarrow$ ] den gewünschten Wert anwählen.
- Gewünschten Wert speichern: Taster [CR] drücken.

**Ain (s. Abb. 11) Hauptmenü – Eingangsparameter**

lin	Abfrage des Stromeingangs
Uin	Abfrage des Spannungseingangs
live	Eingang 4...20 mA oder 2...10 V
dead	Eingang 0...20 mA oder 0...10 V
ICMS	Eingangsüberwachung auf Kurzschluss aktiviert
ICMB	Eingangsüberwachung auf Drahtbruch aktiviert
ICMBS	Eingangsüberwachung auf Kurzschluss und Drahtbruch aktiviert
ICMOFF	Eingangsüberwachung deaktiviert
raw	Einheiten-Anzeige in [mA] und [V]
bar, mbar	Auswahl der Maßeinheit
%	Einheiten-Anzeige in [%]
I-%L	Eingangstrom, bei dem 0 % angezeigt wird
I-%H	Eingangstrom, bei dem 100 % angezeigt wird
U-%L	Eingangsspannung, bei der 0 % angezeigt wird
U-%H	Eingangsspannung, bei der 100 % angezeigt wird
user	Auswahl der Einheit aus 43 vordefinierten Werten
I-XL	Wert, der bei minimalem Eingangstrom angezeigt wird
I-XH	Wert, der bei maximalem Eingangstrom angezeigt wird
U-XL	Wert, der bei minimaler Eingangsspannung angezeigt wird
U-XH	Wert, der bei maximaler Eingangsspannung angezeigt wird

**AOut (s. Abb. 12) Hauptmenü – Analogausgang**

U-IL	Eingangsspannung, bei der 0 oder 4 mA ausgegeben wird
U-IH	Eingangsspannung, bei der 20 mA ausgegeben wird
I-IL	Eingangstrom, bei dem 0 oder 4 mA ausgegeben wird
I-IH	Eingangstrom, bei dem 20 mA ausgegeben wird
X-IL	„User“-definierter unterer Eingangswert
X-IH	„User“-definierter oberer Eingangswert
%-IL	Prozentualer unterer Eingangswert
%-IH	Prozentualer oberer Eingangswert
0/4 mA	Ausgangstrom 0...20 mA oder 4...20 mA
I-ERR	Ausgangstrom im Fehlerfall 0 oder 22 mA

**DOut (s. Abb. 13) Hauptmenü – Digitalausgänge**

Rel1	Relais 1 (Klemmen 12, 13)
Rel2	Relais 2 (Klemmen 14, 15)
Rel3	Relais 3 (Klemmen 17, 18)
off	jeweiliges Relais inaktiv
2Pkt	2 Schaltkontakte Eingabe der Hysterese für Über-, oder Unterschreitung
off ...	(... kann z. B. bar sein) Ausschaltschwelle des Relais
on ...	(... kann z. B. bar sein) Einschaltschwelle des Relais
4Pkt	Vier Schaltkontakte Eingabe zur Realisierung einer Fensterfunktion
4Pkt-Inv	Vier Schaltkontakte, invertiert Eingabe zur Realisierung einer invertierten Fensterfunktion
U-Off ...	(... kann z. B. bar sein) Ausschaltschwelle der Unterschreitung
U-On ...	(... kann z. B. bar sein) Einschaltschwelle der Unterschreitung
O-On ...	(... kann z. B. bar sein) Einschaltschwelle der Überschreitung
O-Off ...	(... kann z. B. bar sein) Ausschaltschwelle der Überschreitung
Toff	«Time Off» Auschaltverzögerung in s
LocOf	Lock OFF Ausgang nicht verriegelt nach Über- bzw. Unterschreiten eines Messwerts
LocOn	Lock ON Ausgang verriegelt nach Über- bzw. Unterschreiten eines Messwertes (Entriegelung durch Betätigen von [CR])
Alarm	Relais bei Drahtbruch im Eingang abgefallen

**FR** Manuel de paramétrage**Réglages et paramétrages**

Vous pouvez régler les paramètres en appuyant sur les 4 boutons-poussoirs de l'appareil [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] et [ $\downarrow$ ]. La paramétrisation peut être annulée via le bouton [Esc]. Les paramètres définis sont conservés même une fois la tension de service désactivée.

- Pour activer le mode Paramétrage : appuyez sur le bouton [Esc].
- Sélectionnez le menu principal souhaité à l'aide des boutons [ $\uparrow$ ] et [ $\downarrow$ ].
- Pour ouvrir le menu principal souhaité : appuyez sur le bouton [CR].
- Sélectionnez le sous-menu souhaité à l'aide des boutons [ $\uparrow$ ] et [ $\downarrow$ ].
- Pour ouvrir le sous-menu souhaité : appuyez sur le bouton [CR].
- Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des boutons [ $\uparrow$ ] et [ $\downarrow$ ].
- Pour enregistrer la valeur souhaitée : appuyez sur le bouton [CR].

**Ain (voir fig. 11) Menu principal – Paramètres d'entrée**

lin	Détection de l'entrée de courant
Uin	Détection de l'entrée de tension
live	Entrée 0/4...20 mA ou 2...10 V
dead	Entrée 0...20 mA ou 0...10 V
ICMS	Surveillance du circuit d'entrée aux courts-circuits activée
ICMB	Surveillance du circuit d'entrée aux ruptures de câble activée
ICMBS	Surveillance du circuit d'entrée aux ruptures de câble et courts-circuits activée
ICMOFF	Surveillance du circuit d'entrée désactivée
raw	Affichage de l'unité en [mA] et [V]
bar, mbar	Sélection de l'unité de mesure
%	Affichage de l'unité en [%]
I-%L	Courant d'entrée pour lequel 0 % s'affiche
I-%H	Courant d'entrée pour lequel 100 % s'affiche
U-%L	Tension d'entrée pour laquelle 0 % s'affiche
U-%H	Tension d'entrée pour laquelle 100 % s'affiche
user	Sélection de l'unité parmi 43 valeurs prédefinies
I-XL	Valeur affichée au courant d'entrée minimum
I-XH	Valeur affichée au courant d'entrée maximum
U-XL	Valeur affichée à la tension d'entrée minimum
U-XH	Valeur affichée à la tension d'entrée maximum

**AOut (voir fig. 12) Menu principal – Sortie analogique**

U-IL	Tension d'entrée à laquelle 0 ou 4 mA est émis
U-IH	Tension d'entrée à laquelle 20 mA est émis
I-IL	Courant d'entrée auquel 0 ou 4 mA est émis
I-IH	Courant d'entrée auquel 20 mA est émis
X-IL	Valeur d'entrée inférieure définie par « User »
X-IH	Valeur d'entrée supérieure définie par « User »
%-IL	Pourcentage de la valeur d'entrée inférieure
%-IH	Pourcentage de la valeur d'entrée supérieure
0/4 mA	Courant de sortie 0...20 mA ou 4...20 mA
I-ERR	Courant de sortie 0 ou 22 mA en cas de défaut

**DOut (voir fig. 13) Menu principal – Sorties numériques**

Rel1	Relais 1 (bornes 12, 13)
Rel2	Relais 2 (bornes 14, 15)
Rel3	Relais 3 (bornes 17, 18)
off	Respective relay inactive
2Pkt	2 points de commutation Saisie de l'hystérésis pour le dépassement vers le haut ou vers le bas
off...	(... peut par exemple être bar) Seuil de désactivation du relais
on...	(... peut par exemple être bar) Seuil d'activation du relais
4Pkt	Quatre points de commutation Saisie pour la réalisation d'un fenêtrage
4Pkt-Inv	Quatre points de commutation, inversés Saisie pour la réalisation d'un fenêtrage inversé
U-Off...	(... peut par exemple être bar) Seuil de désactivation du dépassement vers le bas
U-On...	(... peut par exemple être bar) Seuil d'activation du dépassement vers le bas
O-On...	(... peut par exemple être bar) Seuil d'activation du dépassement vers le haut
O-Off...	(... peut par exemple être bar) Seuil de désactivation du dépassement vers le haut
Toff	« Time Off » Switch-off delay in s
LocOf	« Lock OFF » Sortie non verrouillée après dépassement vers le haut ou vers le bas d'une valeur de mesure
LocOn	« Lock ON » Sortie verrouillée après dépassement vers le haut ou vers le bas d'une valeur de mesure (déverrouillage grâce au bouton [CR])
Alarm	Chute du relais en cas de rupture de câble à l'entrée

**EN** Parameterization instructions**Setting and parameterization**

The device is provided with 4 pushbuttons [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] and [ $\downarrow$ ] for setting the parameters. Parameterization can be aborted via the [Esc] button. Set parameters are also saved after the power supply is switched off.

- Start parameter mode: Press [Esc].
- Select the required main menu via pushbuttons [ $\uparrow$ ] and [ $\downarrow$ ].
- Open the required main menu: Press pushbutton [CR].
- Select the required submenu via pushbuttons [ $\uparrow$ ] and [ $\downarrow$ ].
- Open the required submenu: Press pushbutton [CR].
- Select the required value via pushbuttons [ $\uparrow$ ] and [ $\downarrow$ ].
- Save the required value: Press pushbutton [CR].

**Ain (see fig. 11) Main menu – input parameters**

lin	Query the current input
Uin	Query the voltage input
live	4...20 mA or 2...10 V input
dead	0...20 mA or 0...10 V input
ICMS	Input short-circuit monitoring activated
ICMB	Input wire-break monitoring activated
ICMBS	Input short-circuit and wire-break monitoring activated
ICMOFF	Input monitoring deactivated
raw	Displayed values in [mA] and [V]
bar, mbar	Measuring unit selection
%	Displayed values in [%]
I-%L	Input current at which 0 % is displayed
I-%H	Input current, at which 100 % is displayed
U-%L	Input voltage at which 0 % is displayed
U-%H	Input voltage, at which 100 % is displayed
user	Unit selection from 43 predefined values
I-XL	Value displayed at minimum input current
I-XH	Value displayed at maximum input current
U-XL	Value displayed at minimum input voltage
U-XH	Value displayed at maximum input voltage

**AOut (see fig. 12) Main menu – analog output**

U-IL	Input voltage at which 0 or 4 mA is output
U-IH	Input voltage at which 20 mA is output
I-IL	Input current at which 0 or 4 mA is output
I-IH	Input current at which 20 mA is output
X-IL	User-defined lower input value
X-IH	User-defined upper input value
%-IL	Lower percentage input value
%-IH	Upper percentage input value
0/4 mA	0...20 mA or 4...20 mA output current
I-ERR	Output current in the event of an error 0 or 22 mA

**DOut (see fig. 13) Main menu – digital outputs**

Rel1	Relay 1 (terminals 12, 13)
Rel2	

**DE** Parametrieranleitung

<b>Hauptmenü – Konfiguration des Ringspeichers</b> nur verfügbar bei Verwendung einer DTM-Professional-Version	
TrdMD	TrendMode: Betriebsart des Ringspeichers
PreTr	PreTrigger: Länge des vor dem Triggerereignissen gespeicherten Messwertverlaufs
PostTr	PostTrigger: Länge des nach dem Triggerereignissen gespeicherten Messwertverlaufs
TC1	Triggercondition over Level 1: Überschreiten eines Messwertes führt zum Triggern
TC2	Triggercondition under Level 1: Unterschreiten eines Messwertes führt zum Triggern
TC3	Triggercondition outside Level 1 or Level 2: Messwerte außerhalb des Fensters (Fensterfunktion) führt zum Triggern
TC4	Trigger condition by command: Aufruf von „TriggerCmd“ im Menüpunkt „SetTr“ führt zum Triggern
TL1	Triggerlevel 1: Definition der Schwelle, die zum Triggern führt
TL2	Triggerlevel 2: Definition der Schwelle, die zum Triggern führt (nur TC3)
TL4	Trigger condition by command: Betätigen von [ESC] führt zum Triggern
TrdSt	Trend State Zeigt den aktuellen Status des Ringspeichers an: wait for start (Laufschrift): Es werden keine Messwerte eingelesen TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Messwerte werden eingelesen, Triggerereignis nicht eingetreten, Pretrigger noch nicht voll TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready: Messwerte werden eingelesen, Triggerereignis nicht eingetreten TS3 Triggered, Posttrigger Not Ready: Triggerereignis eingetreten, Posttrigger noch nicht voll TrFin Trend finished: Triggerereignis eingetreten, Pre- und Posttrigger voll LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hours): Aktuelle verbleibende Pretriggerzeit; wird während der Anzeige laufend aktualisiert LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours): Aktuell verbleibende Posttriggerzeit; wird während der Anzeige laufend aktualisiert TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours): Zeit, die seit der Triggerung verstrichen ist; wird während der Anzeige laufend aktualisiert
SetTr	Set Trend State: Manuelle Ringspeichertriggerung
skip	Überspringen der manuellen Triggerung
start	Manuelle Triggerung
stop	Manuelles Stoppen des Ringspeicherschreibvorgangs
erase	Löscht aktuellen Speicherinhalt
Trigger-CMD	Trigger Command: automatischer Triggerbetrieb (Einstellung über TrendMode)

<b>Hauptmenü – Identifikation</b>	
TAG	8 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART-Protokoll geändert werden
Descriptor	16 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART-Protokoll geändert werden
Date	TT.MM.JJJJ Datum, kann nur über HART-Protokoll geändert werden
Message	32 Zeichen, frei definierbar, kann nur über HART-Protokoll oder über die Taster geändert werden
FAN	Final Assembly Number 0...16777215, kann nur über HART-Protokoll geändert werden
device	Fest vorgegeben: Inhalt: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev.	Software-Revisionsnummer
HW-Rev.	Hardware-Revisionsnummer

**FR** Manuel de paramétrage

<b>Menu principal – Configuration de la mémoire annulaire</b> uniquement disponible avec l'utilisation d'une version DTM Professional	
TrdMD	« TrendMode » : mode de fonctionnement de la mémoire annulaire
PreTr	« PreTrigger » : durée du processus d'enregistrement des mesures avant l'événement déclencheur
PostTr	« PostTrigger » : durée du processus d'enregistrement des mesures après l'événement déclencheur
TC1	« Triggercondition over Level 1 » : une mesure trop élevée entraîne le déclenchement
TC2	« Triggercondition under Level 1 » : une mesure trop faible entraîne le déclenchement
TC3	« Triggercondition outside Level 1 or Level 2 » : une mesure située en dehors de la plage spécifiée (fenétrage) entraîne le déclenchement
TC4	« Trigger condition by command » : l'appel de la commande « TriggerCmd » dans l'option « SetTr » entraîne le déclenchement
TL1	« Triggerlevel 1 » : définition du seuil de déclenchement
TL2	Triggerlevel 2 : définition du seuil de déclenchement (uniquement TC3)
TL4	« Trigger condition by command » : Le bouton [ESC] déclenche la condition
TrdSt	« Trend State » Affiche le statut actuel de la mémoire annulaire : wait for start (bandeau) : Aucune valeur mesurée ne peut être relevée. TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready : Mesures sont relevées, l'événement de déclenchement n'a pas eu lieu, la phase de pré-déclenchement n'est pas encore terminée. TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready : Mesures sont relevées, l'événement de déclenchement n'a pas eu lieu. TS3 Triggered, Posttrigger Not Ready : Les mesures sont relevées, l'événement de déclenchement est en cours, la phase de post-déclenchement n'est pas encore terminée. TrFin Trend finished : L'événement de déclenchement est terminé, les phases de pré-déclenchement et de post-déclenchement sont terminées. LftPr LftPostTrigTime (sec, min, hours) : Temps de pré-déclenchement restant ; actualisé en continu pendant le processus. LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours) : Temps de post-déclenchement restant ; actualisé en continu pendant le processus. TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours) : Temps écoulé depuis le déclenchement ; actualisé en continu pendant le processus.
SetTr	« Set Trend State » : déclenchement manuel de la mémoire annulaire.
skip	Déclenchement manuel ignoré
start	Déclenchement manuel
stop	Arrêt manuel du processus d'écriture de la mémoire annulaire
erase	Suppression du contenu actuel de la mémoire
Trigger-CMD	« Trigger Command » : commande de déclenchement automatique (configuration via TrendMode)

**Menu principal – Identification**

TAG	8 symboles, personnalisable, modification uniquement possible via le protocole HART
Descriptor	16 symboles, personnalisable, modification uniquement possible via le protocole HART
Date	Date JJ.MM.AAAA, modification uniquement possible via le protocole HART
Message	32 symboles, personnalisable, modification uniquement possible via le protocole HART ou les boutons
FAN	« Final Assembly Number 0...16777215 », modification uniquement possible via le protocole HART
device	Résistance préalable - Contenu : IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev.	Numéro de version du logiciel
HW-Rev.	Numéro de version du matériel


**EN** Parameterization instructions

<b>Main menu – configuration of the ring memory</b> Only available when using a DTM Professional Version	
TrdMD	TrendMode: Operating mode of the ring memory
PreTr	PreTrigger: Length of the measured value sequence before the trigger event
PostTr	PostTrigger: Length of the measured value sequence after the trigger event
TC1	Trigger condition over Level 1: Overshoot of a measured value causes triggering
TC2	Trigger condition under Level 1: Undershoot of a measured value causes triggering
TC3	Trigger condition outside Level 1 or Level 2: Measured value outside of the window (window function) causes triggering
TC4	Trigger condition by command: Call of "TriggerCmd" in the "SetTr" menu causes triggering
TL1	Trigger level 1: Definition of the threshold that causes triggering
TL2	Trigger level 2: Definition of the threshold that causes triggering (only TC3)
TL4	Trigger condition by command: Pressing [ESC] causes triggering
TrdSt	Trend State Indicates the current status of the ring memory: wait for start (running text): No measured values are being read in TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready, measured values are being read in, Trigger event not occurred, pretrigger not yet full TS2 Not Triggered, Pretrigger Ready, measured values read in, trigger event not occurred TS3 Triggered, Posttrigger Not Ready, trigger event occurred, post trigger not yet full TrFin Trend finished Trigger event occurred, pretrigger and posttrigger full LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hours): Currently remaining pretrigger time; updated continuously during display LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hours): Currently remaining post trigger time; updated continuously during display TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hours): Time since last trigger; continuously updated during display
SetTr	Set Trend State: Manual ring memory trigger
skip	Skip manual trigger
start	Manual trigger
stop	Manual stopping of the ring memory write operation
erase	Erases the current memory content
Trigger CMD	Trigger command: automatic triggering (set via trend TrendMode)

**Main menu – identification**

TAG	8 characters, freely definable, can only be changed via HART protocol
Descriptor	16 characters, freely definable, can only be changed via HART protocol
Date	DD.MM.YYYY, can only be changed via HART protocol
Message	32 characters, freely definable, can only be changed via HART protocol or via the pushbuttons
FAN	Final Assembly Number 0...16777215, can only be changed via HART protocol
device	Permanently set: Contents: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev.	Software revision number
HW Rev.	Hardware revision number

⑬



**PT** Guia de Início Rápido**IM33-14EX-CDRI****Outros documentos**

Além deste documento, o seguinte material pode ser encontrado na Internet em [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Folha de dados
- Homologações
- Declarações de conformidade

**Para sua segurança****Finalidade de uso**

Os transdutores de isolamento da série IM33-14EX-CDRI são equipados com circuitos de entrada intrinsecamente seguros e transferem os sinais de medição analógicos galvanicamente isolados da área Ex para a área segura. Os transdutores de 2 ou 3 fios HART intrinsecamente seguros, bem como os transmissores de 2 fios HART ativos e passivos na área Ex, podem ser operados nos dispositivos. Os dispositivos são adequados para operação na zona 2.

Qualquer outro uso está fora de concordância com o uso pretendido. A Turck se exime de qualquer responsabilidade por danos resultantes.

**Instruções gerais de segurança**

- O dispositivo só deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pessoal de treinamento profissionalmente.
- O dispositivo atende aos requisitos EMC para a área industrial. Quando usado em áreas residenciais, tome medidas para evitar interferência de rádio.

**Notas de proteção Ex**

- Nunca use o dispositivo em áreas Ex sem o equipamento de proteção apropriado.
- Observe os regulamentos nacionais e internacionais para proteção contra explosão.
- Ao usar o dispositivo em circuitos Ex, o usuário deverá ter conhecimento prático sobre proteção contra explosões (IEC/EN 60079-14, etc.).
- Use apenas o dispositivo em condições ambientais e de operação permitidas (consulte os dados de certificação e as especificações de Homologação Ex).

**Requisitos da Homologação Ex para uso na Zona 2**

- Instale o dispositivo em um gabinete de acordo com a IEC/EN 60079-0, com um tipo de proteção pelo menos IP54, de acordo com a IEC/EN 60529.
- Somente desconecte e conecte circuitos elétricos não intrinsecamente seguros se não houver tensão aplicada.
- Monte e conecte o interruptor no dispositivo somente se a atmosfera não for potencialmente explosiva.

**Descrição do produto****Visão geral do produto**

Ver fig. 1: Vista frontal, fig. 2: Dimensões, fig. 3: Relé de saída – curva de carga, fig. 4: Relé de saída – vida útil elétrica

**Funções e modos de operação**

Os transdutores de isolamento IM33-14EX-CDRI monocanal são fornecidos com uma entrada analógica intrinsecamente segura (0/4...20 mA ou 0...10 V) e uma saída analógica (0/4...20 mA). Três saídas de relé de valor limite também são fornecidas. Os sinais de entrada são transferidos 1:1 da área Ex para a área segura. Os sinais bidirecionais também podem ser transferidos pela comunicação HART. O valor medido é mostrado em um monitor de 2 linhas. Os parâmetros do dispositivo podem ser configurados com um PC via FDT/DTM ou através de botões no dispositivo.

O valor medido é permanentemente escrito em uma memória circular com 8000 pontos de medição. Para interromper a operação de gravação, deve ocorrer um evento acionador definido anteriormente, por exemplo, um valor limite de superação. A sequência de sinal registrada pode ser lida.

**Instalação****PERIGO**

Atmosferas explosivas

Risco de explosão em virtude de faiscas inflamáveis!

Quando usado na Zona 2:

- Instale o dispositivo em um gabinete de acordo com a IEC/EN 60079-0, com um tipo de proteção pelo menos IP54.
- Ao montar, certifique-se de que a temperatura de operação permitida do dispositivo não seja excedida, mesmo em condições ambientais desfavoráveis.
- Ao montar, certifique-se de que a temperatura de operação permitida do dispositivo não seja excedida, mesmo em condições ambientais desfavoráveis.

**Instalação do trilho DIN**

- Instale o dispositivo em um trilho DIN (ver fig. 5).

**Instalação da placa de montagem**

- Instale o dispositivo em uma placa de montagem.

**Conexão**

- Ao usar fio trançado: Coloque anilhas nas extremidades do fio.
- Conecte o dispositivo com terminais de parafuso conforme a fig. 6.
- Conecte os dispositivos com terminais de mola, conforme a fig. 7.
- Mantenha uma distância de 50 mm (distância do fio) entre os circuitos de conexão de circuitos intrinsecamente seguros e não intrinsecamente seguros, conforme a fig. 8.

**ES** Guia de inicio rápido**IM33-14EX-CDRI****Documentos adicionais**

Además de este documento, se puede encontrar el siguiente material en la Internet en [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Hoja de datos
- Aprobaciones
- Declaración de cumplimiento

**Para su seguridad****Uso correcto**

Los transductores de aislamiento de la serie IM33-14EX-CDRI están equipados con circuitos de entrada intrínsecamente seguros y transfieren las señales analógicas de medición aisladas galvanicamente desde el área con riesgo de explosión al área segura. Los transductores HART de dos o tres cables intrínsecamente seguros, al igual que los transmisores de dos cables HART activos y pasivos, se pueden utilizar en los dispositivos de áreas con riesgo de explosión. Los dispositivos son adecuados para el funcionamiento en la zona 2.

Ninguna otra forma de uso corresponde al uso previsto. Turck no se responsabiliza de los daños derivados de dichos usos.

**Instrucciones generales de seguridad**

- Solo personal capacitado profesionalmente puede montar, instalar, operar, parametrizar y dar mantenimiento al dispositivo.
- El dispositivo cumple los requisitos de EMC para las zonas industriales. Cuando se utilice en zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.

**Notas de protección contra explosiones**

- Utilice el dispositivo en áreas de explosiones solo si se encuentra montado en el gabinete protector correspondiente.
- Siga las normas nacionales e internacionales para la protección contra explosiones.
- Cuando se utiliza el dispositivo en circuitos con riesgos de explosiones, el usuario debe tener conocimiento adicional de la protección contra explosiones (norma IEC/EN 60079-14, etc.).
- Utilice el dispositivo solo dentro de las condiciones ambientales y de funcionamiento admisibles (consulte las condiciones y los datos de certificación de las aprobaciones contra explosiones).

**Requisitos de la aprobación contra explosiones para uso en la zona 2**

- Instale el dispositivo en una carcasa de acuerdo con la norma IEC/EN 60079-0 con un tipo de protección IP54 como mínimo, en conformidad con la norma EN 60529.
- Solo desconecte y conecte circuitos eléctricos intrínsecamente seguros si no se aplica corriente.
- Nunca active el interruptor del dispositivo en presencia de una atmósfera potencialmente explosiva.

**Descripción del producto****Descripción general do dispositivo**

Consulte la Imagen 1: Vista delantera, Imagen 2: Dimensiones, Imagen 3: Relé de salida – curva de carga, Imagen 4: Relé de salida – duración eléctrica

**Funciones y modos de operación**

Los transductores de aislamiento IM33-14EX-CDRI de 1 canal se suministran con una entrada analógica intrínsecamente segura (0/4...20 mA o 0...10 V) y una salida analógica (0/4...20 mA). También se proporcionan tres salidas de relé de valor límite. Las señales de entrada se transfieren como 1:1 desde el área con riesgo de explosión al área segura. Las señales bidireccionales también se pueden transferir mediante comunicación HART. El valor de medición se muestra en una pantalla de dos líneas. Los parámetros del dispositivo se pueden ajustar con una computadora a través de FDT/DTM o mediante los botones del dispositivo. El valor medido se escribe permanentemente en una memoria circular con 8000 puntos de medición. Para detener la operación de escritura, debe ocurrir un evento de activación definido previamente, como sobrepasar el valor límite. Se puede leer la secuencia de señal grabada.

**Instalación****PELIGRO**

Entorno potencialmente explosivo

Riesgo de explosión por encendido de chispa.

Cuando se utilice en la Zona 2:

- Instale el dispositivo en una carcasa de acuerdo con la norma IEC/EN 60079-0 con un tipo de protección con clasificación IP54 como mínimo.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de que no se supere la temperatura de funcionamiento admisible para el dispositivo, incluso en condiciones ambientales desfavorables.
- Cuando realice la instalación, asegúrese de que no se supere la temperatura de funcionamiento admisible para el dispositivo, incluso en condiciones ambientales desfavorables.

**Instalación de riel DIN**

- Instale el dispositivo en un riel DIN (consulte la Imagen 5).

**Instalación de la placa de montaje**

- Instale el dispositivo en una placa de montaje.

**Conexión**

- Cuando se utiliza un cable trenzado: Coloque casquillos en los extremos de los cables.
- Conecte los dispositivos con terminales roscados como se muestra en la Imagen 6.
- Conecte los dispositivos con terminais de mola, conforme a la Imagen 7.
- Mantenga una distancia de 50 mm (espacio de la rosca) entre los circuitos de conexión intrinsecamente seguros y los circuitos no intrinsecamente seguros, conforme a la Imagen 8.

**ZH** 快速入门指南**IM33-14EX-CDRI****其他文档**

除了本文档之外，还可在[www.turck.com](http://www.turck.com)网站上查看以下材料：

- 数据表
- 认证
- 符合性声明

**安全须知****预期用途**

IM33-14EX-CDRI系列隔离变送器配备本安型输入电路, 可将电隔离模拟测量信号从有爆炸危险的区域传输到安全区域。本安型HART 2线或3线变送器以及有源和无源HART 2线变送器可在有爆炸危险的区域中搭配该装置使用。该装置适合在危险2区中使用。任何其他用途都不属于预期用途。图尔克公司不会对非预期用途导致的任何损坏承担责任。

**一般安全须知**

- 该装置的组装、安装、操作、参数设定和维护只能由经过专业培训的人员执行。
- 该装置符合工业领域的EMC要求。在住宅区使用时, 请采取措施以防止无线电干扰。

**防爆说明**

- 仅当将该装置装入适当的防护外壳后才能在有爆炸危险的区域使用。

■ 请遵守国内和国际防爆法规。

- 将该装置应用到防爆电路时, 用户还必须掌握防爆知识 (GB/T 3836.15等)。

■ 仅在允许的工作条件和环境条件下使用该装置(参见认证数据和防爆认证规格)。

**关于在危险2区中使用的防爆认证要求**

- 将该装置安装在符合 GB/T 3836.1标准且防护等级至少为IP54 (符合EN 60529标准) 的外壳内。
- 仅在未施加电压时, 才能断开和连接非本安型电路。
- 仅允许在没有爆炸危险的环境中启动该装置上的开关。

**产品描述****装置概览**

见图1: 正视图, 图2: 尺寸, 图3: 输出继电器-负载曲线, 图4: 输出继电器-电气寿命

**功能和工作模式**

单通道IM33-14EX-CDRI隔离变送器有一个本安型模拟量输入 (0/4...20 mA或0...10 V) 和一个模拟量输出(0/4...20 mA)。另外还提供三个限值继电器输出。可将输入信号以1:1的比例从有爆炸危险的区域传输到安全区域。双向信号也可以通过HART通信进行传输。测量值显示在一个两行显示屏上。该装置的参数可以通过FDT/DTM使用PC进行设置, 或通过该装置上的按钮进行设置。环型存储器可永久性地存储8000个测量点的测量值。要停止写入操作, 必须发生事先定义的触发事件, 比如限值过冲。可以读取记录的信号序列。

**安装****危険**

有爆炸危险的环境

火花可能导致爆炸危险!

在危险2区使用:

- 将该装置安装在符合 GB/T 3836.1标准且防护等级至少为IP54的外壳内。
- 安装该装置时, 即便是在不利的环境条件下, 也应确保不会超过其允许工作温度。
- 安装该装置时, 即便是在不利的环境条件下, 也应确保不会超过其允许工作温度。

**DIN导轨安装**

- 将该装置安装在DIN导轨上 (参见图5)。

**安装板安装**

- 将该装置安装在安装板上。





**连接**

- 使用绞线时: 为电线末端提供套圈。
- 将该装置与螺钉式端子相连, 如图6所示。
- 将该装置与弹簧夹端子相连, 如图7所示。
- 使本安型连接电路与非本安型电路之间保持50 mm (螺距) 间距, 如图8所示。



**IM33-14EX-CDRI**  
Isolating Transducer  
Quick Start Guide  
Doc. no. 100002576

Additional information see  
[turck.com](http://turck.com)



**PT** Guia de Início Rápido**Comissionamento**

O dispositivo fica automaticamente operacional assim que os cabos são conectados e a fonte de alimentação ligada.

**Operação**

## Indicação de LED

LED	Cor	Significado
Pwr	Verde	O dispositivo está em funcionamento
Verde intermitente	Modo de força no DTM ativo	
Vermelho	Erro de dispositivo ou erro de entrada	
1	Amarillo	Estado de comutação: relé energizado
2	Amarillo	Estado de comutação: relé energizado
3	Amarillo	Estado de comutação: relé energizado

**Configuração e definição de parâmetros**

Os dispositivos podem ser configurados com um PC via FDT e DTM. Uma configuração básica também pode ser definida por botões no dispositivo, bem como com o protocolo HART por meio da interface atual. Informações adicionais estão descritas nas instruções de parametrização.

**Reparo**

O dispositivo não é destinado para reparos. Deixe os dispositivos avariados fora de operação e envie-os para a Turck para análise de falhas. Observe nossas condições para aceitação de devolução ao devolver o dispositivo à Turck.

**Descarte**

Os dispositivos devem ser descartados corretamente e não em um lixo doméstico normal.

**ES** Guia de inicio rápido**Puesta en marcha**

El dispositivo se pondrá automáticamente en funcionamiento una vez que se conecten los cables y se encienda la fuente de alimentación.

**Funcionamiento**

## Indicador LED

LED	Color	Significado
Pwr	Verde	El dispositivo está listo para utilizarlo
Verde intermitente	Modo de fuerza en el DTM activo	
Rojo	Error del dispositivo o error de entrada	
1	Amarillo	Estado de comutación: Relé energizado
2	Amarillo	Estado de comutación: Relé energizado
3	Amarillo	Estado de comutación: Relé energizado

**Configuración y parametrización**

Los dispositivos se pueden configurar con una computadora a través de FDT y DTM. También se puede establecer una configuración básica con los botones del dispositivo, así como con el protocolo HART a través de la interfaz actual. Puede encontrar más información en las instrucciones de parametrización.

**Reparación**

El dispositivo no está diseñado para su reparación. Desinstale los dispositivos defectuosos y envíelos a Turck para un análisis de fallas. Consulte nuestras políticas de devolución cuando devuelva el dispositivo a Turck.

**Eliminación de desechos**

Los dispositivos se deben desechar correctamente y no se deben mezclar con desechos domésticos normales.

**ZH** 快速入门指南**调试**

一旦连接线缆并接通电源，该装置便会自动运行。

**运行**

## LED指示

LED	颜色	含义
Pwr	绿色	装置正常运行
呈绿色闪烁		DTM中的强制模式激活
红色		装置出错或输入错误
1	黄色	开关状态:继电器已通电
2	黄色	开关状态:继电器已通电
3	黄色	开关状态:继电器已通电

**设置和参数设定**





可以通过FDT和DTM使用PC对该装置进行配置。另外还可以通过该装置上的按钮以及通过电流接口使用HART协议来设置基本配置。更多信息请参阅参数设定说明。

**维修**

该装置不可维修。停止使用发生故障的装置，并将其寄回图尔克进行故障分析。如果要将该装置退回给图尔克，请遵守我们的退回验收条件。

**废弃处理**

必须正确地弃置该装置，不得混入普通生活垃圾中丢弃。

**⑥****⑦****⑧****Wiring diagram**

IM33-14EX-CDRI

**Certification data****Approvals and markings**

IECEx IBE 09.0011 X

模拟量输入安全栅

CCC

KC

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C**Electrical data**

Supply circuit non intrinsically safe	Contacts 19 and 20	$U_B = 20 \dots 250 \text{ VAC}$ or $20 \dots 125 \text{ VDC}$ $U_m = 253 \text{ VAC}/125 \text{ VDC}$
Sensor current circuits intrinsically safe	Contacts 1...4	Maximum values: $U_0 = 21.6 \text{ V}$ $I_0 = 85 \text{ mA}$ $P_0 = 459 \text{ mW}$ Ex ia IIC/IIB Characteristic curve: trapezoidal $R_i = 408 \Omega$ $C_i = \text{negligible}$ $L_i = \text{negligible}$ $U_i = 40 \text{ V}$ $P_i = 600 \text{ mW}$
Output circuit non intrinsically safe	Contacts 11 and 16	$U = 13.5 \text{ VDC}$ $I = 22.5 \text{ mA}$
Contact circuit non intrinsically safe	Contacts 12 and 13 Contacts 14 and 15 Contacts 17 and 18	$U = 250 \text{ VAC}, I = 2 \text{ A},$ $P = 500 \text{ VA}/60 \text{ W}$ $U = 120 \text{ VDC}, I = 0.5 \text{ A}$ $U = 30 \text{ VDC}, I = 2 \text{ A}$
Configuration interface non intrinsically safe	Front side stereo jack	$U = 3.3 \text{ V}$

Ex ia	IIC	IIB
$I_o \text{ max.}$ $C_o \text{ max.}$	$0.15 \text{ mA}$ $50 \text{ nF}$	$0.3 \text{ mA}$ $30 \text{ nF}$

$0.15 \text{ mA}$   $950 \text{ nF}$   $1 \text{ mA}$   $680 \text{ nF}$   $5 \text{ mA}$   $630 \text{ nF}$

**PT** Instruções de parametrização**Configuração e definição de parâmetros**

O dispositivo é fornecido com 4 botões [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ] para definir os parâmetros. A parametrização pode ser abortada através do botão [Esc]. Os parâmetros definidos também são salvos depois que a fonte de alimentação é desligada.

- Modo de parâmetro inicial: Pressione [Esc].
- Selecione o menu principal desejado através dos botões [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Abra o menu principal desejado: Pressione o botão [CR].
- Selecione o submenu desejado através dos botões [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Abra o submenu desejado: Pressione o botão [CR].
- Selecione o valor desejado através dos botões [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Salve o valor desejado: Pressione o botão [CR].

**Ain** (ver fig. 11). Menu principal – parâmetros de entrada

lin	Consulte a entrada atual
Uin	Consulte a entrada de tensão
live	entrada 4...20 mA ou 0...10 V
dead	entrada 0...20 mA ou 0...10 V
ICMS	Monitoramento de curto-círcuito de entrada ativado
ICMB	Monitoramento de ruptura de fio de entrada ativado
ICMBS	Monitoramento de curto-círcuito e ruptura de fio de entrada ativado
ICMOFF	Monitoramento de entrada desativado
raw	Valores exibidos em [mA] e [V]
bar, mbar	Seleção da unidade de medição
%	Valores exibidos em [%]
I-%L	Corrente de entrada, na qual 0 % é exibido
I-%H	Corrente de entrada, na qual 100 % é exibido
U-%L	Tensão de entrada, na qual 0 % é exibido
U-%H	Tensão de entrada, na qual 100 % é exibido
user	Seleção de unidade de 43 valores predefinidos
I-XL	Valor exibido na corrente de entrada mínima
I-XH	Valor exibido na corrente de entrada máxima
U-XL	Valor exibido na tensão de entrada mínima
U-XH	Valor exibido na tensão de entrada máxima

**AOut** (ver fig. 12). Menu principal – saída analógica

U-IL	Tensão de entrada, na qual 0 ou 4 mA é saída
U-IH	Tensão de entrada, na qual 20 mA é saída
I-IL	Corrente de entrada, na qual 0 ou 4 mA é saída
I-IH	Corrente de entrada, na qual 20 mA é saída
X-IL	Valor de entrada inferior definido pelo usuário
X-IH	Valor de entrada superior definido pelo usuário
%-IL	Valor de entrada de porcentagem inferior
%-IH	Valor de entrada de porcentagem superior
0/4 mA	Corrente de saída 0...20 mA ou 4...20 mA
I-ERR	Corrente de saída em caso de erro 0 ou 22 mA

**DOut** (ver fig. 13). Menu principal – saídas digitais

Rel1	Relé 1 (terminais 12, 13)
Rel2	Relé 2 (terminais 14, 15)
Rel3	Relé 3 (terminais 17, 18)
off	Relé respectivo inativo
2Pkt	2 pontos de comutação
	Entrada de histerese para valor overshoot ou undershoot
off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do relé
on ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do relé
4Pkt	4 pontos de comutação
	Entrada para implementar uma função de janela
4Pkt-Inv	Quatro pontos de comutação, invertidos
	Entrada para implementar uma função de janela invertida
U-Off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do undershoot
U-On ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do undershoot
O-On ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do overshoot
O-Off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do overshoot
Toff	Tempo desligado
	Temporização de desligamento em s
LocOf	Bloqueio DESLIGADO
	Saída não bloqueada após overshoot e undershoot de um valor medido
LocOn	Bloqueio LIGADO
	Saída bloqueada após overshoot ou undershoot de um valor medido (desbloquear pressionando [CR])
Alarm	Relé na ruptura de fio na entrada desenergizada

**ES** Instrucciones de parametrización**Configuración y parametrización**

El dispositivo cuenta con cuatro botones [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] y [ $\downarrow$ ] para ajustar los parámetros. La parametrización se puede cancelar con el botón [Esc]. Los parámetros ajustados también se guardan después de apagar la fuente de alimentación.

- Modo de parámetro inicial: Presione [Esc].
- Seleccione el menú principal necesario con los botones [ $\uparrow$ ] y [ $\downarrow$ ].
- Abra el menú principal necesario: Presione el botón [CR].
- Seleccione el submenu necesario con los botones [ $\uparrow$ ] y [ $\downarrow$ ].
- Abra el submenu correspondiente: Presione el botón [CR].
- Seleccione el valor necesario con los botones [ $\uparrow$ ] y [ $\downarrow$ ].
- Guarde el valor necesario: Presione el botón [CR].

**Ain** (consulte la Imagen 11). Menú principal – parámetros de entrada

lin	Consultar la entrada actual
Uin	Consultar la entrada de voltaje
live	Entrada de 4...20 mA o 0...10 V
dead	Entrada de 0...20 mA o 0...10 V
ICMS	Detección de cortocircuito de entrada activada
ICMB	Detección de rotura de hilo de entrada activada
ICMBS	Detección de cortocircuito y rotura de hilo de entrada activada
ICMOFF	Detección de entrada desactivada
raw	Valores mostrados en [mA] y [V]
bar, mbar	Selección de la unidad de medida
%	Valores mostrados en [%]
I-%L	Corriente de entrada, la que se muestra el 0 %
I-%H	Corriente de entrada a la que se muestra el 100 %
U-%L	Voltaje de entrada al que se muestra el 0 %
U-%H	Voltaje de entrada al que se muestra el 100 %
user	Selección de unidades entre 43 valores predefinidos
I-XL	Valor mostrado ante la corriente de entrada mínima
I-XH	Valor mostrado ante la corriente de entrada máxima
U-XL	Valor mostrado ante el voltaje de entrada mínimo
U-XH	Valor mostrado ante el voltaje de entrada máximo

**AOut** (consulte la Imagen 12). Menú principal – salida analógica

U-IL	Voltaje de entrada al que se producen 0 o 4 mA
U-IH	Voltaje de entrada al que se producen 20 mA
I-IL	Corriente de entrada a la que se producen 0 o 4 mA
I-IH	Corriente de entrada a la que se producen 20 mA
X-IL	Valor de entrada inferior definido por el usuario
X-IH	Valor de entrada superior definido por el usuario
%-IL	Valor de entrada de porcentaje inferior
%-IH	Valor de entrada de porcentaje superior
0/4 mA	0...20 mA o 4...20 mA
I-ERR	Corriente de salida de 0...20 mA o 4...20 mA

**DOut** (consulte la Imagen 13). Menú principal – salidas digitales

Rel1	Relé 1 (terminales 12, 13)
Rel2	Relé 2 (terminales 14, 15)
Rel3	Relé 3 (terminales 17, 18)
off	Relé respectivo inactivo
2Pkt	2 puntos de comutación
	Entrada de histerese para valor overshoot ou undershoot
off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do relé
on ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do relé
4Pkt	4 pontos de comutação
	Entrada para implementar uma função de janela
4Pkt-Inv	Quatro pontos de comutação, invertidos
	Entrada para implementar uma função de janela invertida
U-Off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do undershoot
U-On ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do undershoot
O-On ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de ativação do overshoot
O-Off ...	(... pode, por exemplo, ser barra)
	Límite de desativação do overshoot
Toff	Tempo desligado
	Temporização de desligamento em s
LocOf	Bloqueio DESLIGADO
	Saída não bloqueada após overshoot e undershoot de um valor medido
LocOn	Bloqueio LIGADO
	Saída bloqueada após overshoot ou undershoot de um valor medido (desbloquear pressionando [CR])
Alarm	Relé na ruptura de fio na entrada desenergizada

**ZH** 参数设定说明

该装置有4个按钮可用于设置参数，分别是[Esc]、[CR]、[↑]和[↓]。可以通过[Esc]按钮中止参数设定。关闭电源后，已设置的参数仍会保存。

- 启动参数模式：按下[Esc]。
- 通过按钮[↑]和[↓]选择所需的主菜单。
- 打开所需的主菜单：按下按钮[CR]。
- 通过按钮[↑]和[↓]选择所需的子菜单。
- 打开所需的子菜单：按下按钮[CR]。
- 通过按钮[↑]和[↓]选择所需值。
- 保存所需值：按下按钮[CR]。

**Aln** (参见图11). 主菜单 - 输入参数

lin	查询电流输入
Uin	查询电压输入
live	4...20 mA或0...10 V输入
dead	0...20 mA或0...10 V输入
ICMS	输入短路监测功能已激活
ICMB	输入断路监测功能已激活
ICMBS	输入短路和断路监测功能已激活
ICMOFF	输入监测功能已停用
raw	以[mA]和[V]为单位显示的值
bar, mbar	测量单位选择
%	以[%]显示的值
I-%L	显示0%时的输入电流
I-%H	显示100%时的输入电流
U-%L	显示0%时的输入电压
U-%H	显示100%时的输入电压
user	从43个预定义值中选择单位
I-XL	在最小输入电流时显示的值
I-XH	在最大输入电流时显示的值
U-XL	在最小输入电压时显示的值
U-XH	在最大输入电压时显示的值

**AOut** (参见图12). 主菜单 - 模拟量输出

U-IL	输出0或4 mA时的输入电压
U-IH	输出20 mA时的输入电压
I-IL	输出0或4 mA时的输入电流
I-IH	输出20 mA时的输入电流
X-IL	用户定义的输入值下限
X-IH	用户定义的输入值上限
%-IL	输入值下限百分比
%-IH	输入值上限百分比
0/4 mA	0...20 mA或4...20 mA输出电流
I-ERR	发生错误时的输出电流0或22 mA

**DOut** (参见图13). 主菜单 - 数字量输出

Rel1</td
----------

**PT** Instruções de parametrização

<b>Tendência (ver fig. 14).</b>	<b>Menu principal – configuração da memória circular</b>
<b>Disponível somente ao usar um DTM Versão Professional</b>	
TrdMD	Modo de tendência: Modo de funcionamento da memória circular
PreTr	Pré-acionador: Comprimento da sequência de valores medidos antes do evento de acionamento
PostTr	Pós-acionador: Comprimento da sequência de valores medidos após o evento de acionamento
TC1	Condição de acionamento acima do Nível 1: Overshoot de um valor medido causa o acionamento
TC2	Condição de acionamento abaixo do Nível 1: Undershoot de um valor medido causa o acionamento
TC3	Condição de acionamento fora do Nível 1 ou Nível 2: O valor medido fora da janela (função janela) causa o acionamento
TC4	Condição de acionamento por comando: A chamada de "TriggerCmd" no menu "SetTr" causa o acionamento
TL1	Nível de acionamento 1: definição do limite que causa o acionamento
TL2	Nível de acionamento 2: definição do limite que causa o acionamento (somente TC3)
TL4	Condição de acionamento por comando: Pressionar [ESC] causa o acionamento
TrdSt	Estado da tendência Indica o status atual da memória circular: Aguarde o início (texto em execução) Nenhum valor medido está sendo lido TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Os valores medidos estão sendo lidos, Evento acionador não ocorrido, pré-acionador ainda não está cheio TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Valores medidos lidos, evento de acionamento não ocorrido TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Evento de acionamento ocorrido, pós-acionador ainda não cheio Ocorrencia de evento Acionador de tendência de TrFin concluída, pré-acionador e pós-acionador cheios LftPr LftPreTrigTime (seg, min, horas): tempo de pré-acionamento restante no momento; atualizado continuamente durante a exibição LftPO LftPostTrigTime (seg, min, horas): tempo de pós-acionamento restante no momento; atualizado continuamente durante a exibição TimeS TimeSinceTriggerEvent (seg, min, horas): Tempo desde o último acionamento; atualizado continuamente durante a exibição
SetTr	Definir estado da tendência: Acionador manual da memória circular
skip	Ignorar acionador manual
start	Acionador manual
stop	Parada manual da operação de gravação da memória circular
erase	Apaga o conteúdo da memória atual
Trigger-CMD	Comando de acionamento: acionamento automático (definido através da tendência TrendMode)
<b>ID (ver fig. 15).</b>	<b>Menu principal – identificação</b>
TAG	8 caracteres, livremente definíveis, só podem ser alterados via protocolo HART
Descriptor	16 caracteres, livremente definíveis, só podem ser alterados via protocolo HART
Date	DD.MM.YYYY, só pode ser alterado via protocolo HART
Message	32 caracteres, livremente definíveis, só podem ser alterados via protocolo HART ou por meio dos botões
FAN	Montagem final número 0...16777215, só pode ser alterada via protocolo HART
device	Definido permanentemente: Conteúdo: IM21-14EX-CDRI
SW-Rev.	Número de revisão do software
HW-Rev.	Número de revisão do hardware


**ES** Instrucciones de parametrización

<b>Tendencia (consulte la Imagen 14)</b>	<b>Menú principal – configuración de la memoria circular</b>
<b>Solo disponible cuando se utiliza una versión profesional de DTM</b>	
TrdMD	TrendMode: Modo de funcionamiento de la memoria circular
PreTr	PreTrigger: Longitud de la secuencia de valores medidos antes del evento de activación
PostTr	PostTrigger: Longitud de la secuencia de valores medidos después del evento de activación
TC1	Condición de activación superior al nivel 1: El sobreimpulso de un valor medido provoca la activación
TC2	Condición de activación inferior al nivel 1: El subimpulso de un valor medido provoca la activación
TC3	Condición de activación fuera del nivel 1 o el nivel 2: El valor medido fuera de la ventana (función de ventana) provoca la activación
TC4	Condición de activación por comando: La llamada de "TriggerCmd" en el menú "SetTr" provoca la activación
TL1	Nivel de activación 1: Definición del umbral que provoca la activación
TL2	Nivel de activación 2: Definición del umbral que provoca la activación (sólo TC3)
TL4	Condición de activación por comando: Presionar [ESC] causa la activación
TrdSt	Estado de tendencia Indica el estado actual de la memoria circular: esperar inicio (texto en ejecución) Se leen los valores no medidos TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Se leen los valores medidos, No se ha producido el evento de activación, la preactivación aún no está llena TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Valores medidos leídos, evento de activación no ocurrido TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Ocurrió el evento de activación, posactivación aún no está llena Tendencia TrFin terminada, ocurrió el evento de activación, preactivación y posactivación llenas LftPr LftPreTrigTime (s, min, h): Tiempo de preactivación restante actual; se actualiza continuamente durante la visualización LftPO LftPostTrigTime (s, min, h): Tiempo de posactivación restante actual; se actualiza continuamente durante la visualización TimeS TimeSinceTriggerEvent (s, min, h): Tiempo desde la última activación; se actualiza continuamente durante la visualización
SetTr	Establecer estado de tendencia: Activación de memoria circular manual
skip	Omitir disparador manual
start	Activación manual
stop	Parada manual de la operación de escritura de la memoria circular
erase	Borra el contenido de la memoria actual
Trigger-CMD	Comando de acionamiento: activación automática (establecido mediante la tendencia TrendMode)
<b>Identificación (consulte la Imagen 15)</b>	<b>Menú principal – identificación</b>
TAG	8 caracteres, libremente definibles, solo se pueden cambiar mediante el protocolo HART
Descriptor	16 caracteres, libremente definibles, solo se pueden cambiar mediante el protocolo HART
Date	DD.MM.YYYY, solo se puede cambiar a través del protocolo HART
Message	32 caracteres, libremente definibles, solo se pueden cambiar mediante el protocolo HART o con los botones
FAN	El número de montaje final 0...16777215, solo se puede cambiar mediante el protocolo HART
device	Establecido permanentemente: Contenido: IM21-14EX-CDRI
SW-Rev.	Número de revisión del software
HW-Rev.	Número de revisión del hardware


**ZH** 参数设定说明

<b>趋势 (参见图14)</b>	<b>主菜单 - 环型存储器的配置</b>
<b>仅在使用DTM专业版时才可用</b>	
TrdMD	趋势模式:环型存储器的工作模式
PreTr	预触发:触发事件之前测量值序列的长度
PostTr	触发后:触发事件之后测量值序列的长度
TC1	1级以上的触发条件:测量值过冲会导致触发
TC2	1级以下的触发条件:测量值下冲会导致触发
TC3	1级或2级以外的触发条件:窗口外的测量值(窗口功能)会导致触发
TC4	通过命令实现的触发条件:在"SetTr"菜单中调用"TriggerCmd"会导致触发
TL1	触发级别1:导致触发的阈值的定义
TL2	触发级别2:导致触发的阈值的定义(仅TC3)
TL4	通过命令实现的触发条件:按下[ESC]会导致触发
TrdSt	趋势状态 指示环型存储器的当前状态: 等待开始(运行文本)未读入测量值 TS1未触发,"预触发"未就绪,正在读入测量值, 触发事件未发生,"预触发"尚未满 TS2未触发,"预触发"就绪,已读入测量值,触发事件未发生 TS3已触发,"触发后"未就绪,触发事件已发生,"触发后"尚未满 TrFin 趋势已完成发生了触发事件,"预触发"和"触发后"已满 LftPr LftPreTrigTime(秒,分钟,小时):当前剩余预触发时间;在显示期间持续更新 LftPO LftPostTrigTime(秒,分钟,小时):当前剩余的触发后时间;在显示期间持续更新 TimeS TimeSinceTriggerEvent(秒,分钟,小时):自上次触发以来的时间;在显示期间持续更新
SetTr	设置趋势状态:手动环型存储器触发
skip	跳过手动触发
start	手动触发
stop	手动停止环型存储器写入操作
erase	擦除当前存储内容
Trigger CMD	触发命令:自动触发(通过趋势的趋势模式设置)
<b>ID (参见图15)</b>	<b>主菜单 - 标识</b>
TAG	8个字符(可自由定义)只能通过HART协议进行更改
Descriptor	16个字符(可自由定义)只能通过HART协议进行更改
Date	DD.MM.YYYY,只能通过HART协议进行更改
Message	32个字符(可自由定义)只能通过HART协议或通过按钮进行更改
FAN	最终组件编号(0...16777215)只能通过HART协议进行更改
device	永久设置:内容: IM21-14EX-CDRI
SW-Rev.	软件版本号
HW Rev.	硬件版本号


(13)



(14)



(15)



**IT** Guida Rapida**IM33-14EX-CDRI****Altri documenti**

A integrazione del presente documento, sul sito internet [www.turck.com](http://www.turck.com) è disponibile il materiale seguente:

- Scheda tecnica
- Omologazioni
- Dichiarazioni di conformità

**Per la vostra sicurezza****Destinazione d'uso**

I trasduttori di isolamento della serie IM33-14EX-CDRI sono dotati di circuiti di ingresso a sicurezza intrinseca e trasmettono i segnali analogici di misurazione ad isolamento galvanico dall'area a rischio esplosione a quella sicura. I trasduttori a 2 o 3 fili HART a sicurezza intrinseca e i trasmettitori a 2 fili HART attivi e passivi nell'area a rischio esplosione possono essere utilizzati sui dispositivi. I dispositivi sono adatti al funzionamento nella Zona 2.

Qualsiasi altro uso non è conforme all'uso previsto. Turck declina ogni responsabilità per eventuali danni risultanti.

**Indicazioni generali di sicurezza**

- Le operazioni di montaggio, installazione, utilizzo, parametrizzazione e manutenzione del dispositivo devono essere eseguite esclusivamente da personale con formazione specifica.
- Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC per le aree industriali. Se utilizzato in aree residenziali, adottare le misure necessarie per evitare interferenze radio.

**Note sulla protezione antideflagrante**

- Utilizzare il dispositivo in aree a rischio esplosione solo se installato nell'apposito alloggiamento di protezione.
  - OSServare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di protezione antiesplosione.
  - In caso di utilizzo in circuiti a rischio di esplosione, l'utilizzatore deve inoltre possedere una adeguata conoscenza in materia di protezione antideflagrante (IEC/EN 60079-14 ecc.).
  - Utilizzare il dispositivo soltanto nelle condizioni ambientali e di utilizzo ammesse (vedere dati di certificazione e specifiche di omologazione per le aree a rischio esplosione).
- Requisiti per l'omologazione per le aree a rischio esplosione per l'utilizzo in Zona 2**
- Installare il dispositivo in un alloggiamento a norma IEC/EN 60079-0 con tipo di protezione di almeno IP54 secondo EN 60529.
  - Collegare e collegare i circuiti non a sicurezza intrinseca solo in assenza di tensione.
  - Azionare l'interruttore sul dispositivo solo in assenza di condizioni atmosferiche potenzialmente esplosive.

**Descrizione del prodotto****Panoramica dei dispositivi**

Fig. 1: vista frontale, fig. 2: dimensioni, fig. 3: Relè di uscita – curva di carico, fig. 4: Relè di uscita – durata elettrica

**Funzioni e modalità operative**

I trasduttori di isolamento a 1 canale IM33-14EX-CDRI presentano un ingresso analogico a sicurezza intrinseca (0/...20 mA o 0...10 V) e un'uscita analogica (0/...20 mA). Sono inoltre presenti tre uscite relè per il valore limite. I segnali d'ingresso vengono trasmessi 1:1 dall'area a rischio esplosione all'area sicura. I segnali bidirezionali possono anche essere trasferiti tramite comunicazione HART. Il valore misurato è visualizzato su un display a 2 righe. I parametri del dispositivo possono essere impostati con un PC tramite FDT/DTM o tramite pulsanti sul dispositivo.

Il valore misurato viene scritto in modo permanente in una memoria ad anello con 8000 punti di misurazione. Per arrestare l'operazione di scrittura, deve verificarsi un evento di trigger precedentemente definito, come un overshoot del valore limite. È possibile leggere la sequenza di segnali registrata.

**Installazione****PERICOLO**

Atmosfera potenzialmente esplosiva

**Pericolo di esplosione dovuto a scintille!**

In caso di utilizzo in Zona 2:

- Installare il dispositivo in un alloggiamento a norma IEC/EN 60079-0 con tipo di protezione di almeno IP54.
- Durante il montaggio del dispositivo, assicurarsi che non venga superata la sua temperatura di utilizzo ammessa, neanche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.
- Durante il montaggio del dispositivo, assicurarsi che non venga superata la sua temperatura di utilizzo ammessa, neanche nelle condizioni ambientali più sfavorevoli.

**Installazione su guida DIN**

- Installare il dispositivo su una guida DIN (vedere fig. 5).

**Installazione su piastra di montaggio**

- Installare il dispositivo su una piastra di montaggio.

**Collegamento**

- Quando si utilizza un cavo a trefoli: Dotare le estremità dei cavi di boccole.
- Collegare i dispositivi con morsetti a vite come da fig. 6.
- Collegare i dispositivi con morsetti caricati a molla come da fig. 7.
- Mantenere una distanza di 50 mm (distanza filettatura) tra i circuiti di collegamento dei circuiti a sicurezza intrinseca e di quelli non a sicurezza intrinseca, come mostrato nella fig. 8.

**PL** Skrócona instrukcja obsługi**IM33-14EX-CDRI****Pozostałe dokumenty**

Jako uzupełnienie do niniejszego dokumentu na stronie internetowej [www.turck.com](http://www.turck.com) znajdują się następujące dokumenty:

- Karta katalogowa
- Certyfikaty
- Deklaracje zgodności

**Dla Twojego bezpieczeństwa****Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Przetworniki separacyjne z serii IM33-14EX-CDRI są wyposażone w iskrobezpieczne obwody wejściowe i umożliwiają przesyłanie galwanicznie odseparowanych analogowych sygnałów pomiarowych ze strefy zagrożonej wybuchem (Ex) do strefy niezagrożonej wybuchem. Można obsługiwać iskrobezpieczne, 2- lub 3-żyłowe przetworniki HART, a także aktywne i pasywne, 2-żyłowe nadajniki HART w urządzeniach w strefie zagrożonej wybuchem (Ex). Urządzenia mogą być używane w strefie 2.

Każde inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma Turck nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikające z tego powodu szkody.

**Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**

- Wyłącznie wykwalifikowani pracownicy mogą montować, instalować, eksploatować i konserwować urządzenie oraz określać jego parametry.
- Urządzenia te spełniają wymagania EMC dla obszarów przemysłowych. Jesli urządzenie jest używane na obszarach mieszkalnych, należy podjąć środki zapobiegające zakłóceniom radiowym.

**Uwagi dotyczące ochrony przed wybuchem (Ex)**

- Urządzenia można używać na obszarach zagrożonych wybuchem (Ex) wyłącznie z zamontowaną odpowiednią obudową ochronną.
- Przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony przed wybuchem (Ex).
- W przypadku użytkowania urządzenia w obwodach Ex użytkownik musi mieć również wiedzę w zakresie ochrony przed wybuchem (norma IEC/EN 60079-14 itp.).
- Urządzenie może być używane wyłącznie w dopuszczalnych warunkach roboczych i otoczenia (patrz dane w certyfikacie i specyfikacje w aprobatach Ex).

**Wymagania aprobaty Ex dotyczące używania w strefie 2**

- Urządzenie należy zainstalować w obudowie zgodnej z wymogami normy IEC/EN 60079-0 i o stopniu ochrony co najmniej IP54 wg EN 60529.
- Elektryczne obwody nieiskrobezpieczne należy odłączać i podłączać tylko przy wyłączonym napięciu.
- Uruchamianie przełącznika jest dozwolone wyłącznie w przypadku braku potencjalnej atmosfery wybuchowej.

**Opis produktu****Wygląd urządzenia**

Patrz rys. 1: Widok z przodu, rys. 2: Wymiary, rys. 3: Charakterystyka obciążenia przekaźnika wyjściowego, rys. 4: Życotność elektryczna przekaźnika wyjściowego

**Funkcje i tryby pracy**

1-kanalowy przetwornik separacyjny IM33-14EX-CDRI jest wyposażony w jedno iskrobezpieczne wejście analogowe (0/...20 mA lub 0...10 V) i jedno wyjście analogowe (0/...20 mA). Dostępne są również trzy wyjścia przekaźnikowe wartości granicznej. Sygnały wejściowe są przesyłane 1:1 ze strefy zagrożonej wybuchem (Ex) do strefy niezagrożonej wybuchem. Sygnały dwukierunkowe mogą być również przesyłane za pomocą komunikacji HART. Zmierzona wartość jest wyświetlana na wyświetlaczu 2-liniowym. Parametry urządzenia można ustawić za pomocą komputera, używając funkcji FDT/DTM, lub za pomocą przycisków na urządzeniu. Wartość pomiarowa jest na stałe wpisywana do pamięci kolowej, która umożliwia zapisanie do 8000 punktów pomiarowych. Aby zatrzymać operację zapisu, musi wystąpić uprzednio zdefiniowane zdarzenie wyzwolenia, takie jak przekroczenie wartości granicznej. Można odczytać zarejestrowaną sekwencję sygnałów.

**Instalacja****NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Atmosfera potencjalnie wybuchowa

**Zagrożenie wybuchem wywołanym zaplonem iskrowym!**

Użytkowanie w strefie 2:

- Urządzenie należy zainstalować w obudowie zgodnej z wymogami normy IEC/EN 60079-0 i o stopniu ochrony co najmniej IP54.
- Podczas montażu należy upewnić się, że nie zostanie przekroczone dopuszczalna temperatura robocza urządzenia, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia.
- Podczas montażu należy upewnić się, że nie zostanie przekroczone dopuszczalna temperatura robocza urządzenia, nawet w niesprzyjających warunkach otoczenia.

**Montaż na szynie DIN**

- Zamontować urządzenie na szynie DIN (patrz rys. 5).

**Montaż na płytce montażowej**

- Zamontować urządzenie na płytce montażowej.

**CS** Krátký návod**IM33-14EX-CDRI****Další dokumenty**

Kromě tohoto dokumentu naleznete další materiály na [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Katalogový list
- Certifikáty
- Prohlášení o shodě

**Pro Vaši bezpečnost****Oblast použití**

Oddělovací převodníky řady IM33-14EX-CDRI jsou vybaveny jiskrově bezpečnými vstupními obvody a přenáší signál z prostředí s nebezpečím výbuchu do základního. Na zařízeních v prostředí s nebezpečím výbuchu lze použít jiskrově bezpečné 2 nebo 3drátové vysílače HART, dále pak aktivní a pasivní 2drátové HART vysílače. Přístroj může být instalován v zóně 2. Jakékoli jiné použití neodpovídá zamýšlenému. Společnost Turck nepřebírá žádnou odpověnost za případné škody.

**Všeobecné bezpečnostní informace**

- Přístroj smí montovat, instalovat, obsluhovat, nastavovat a udržovat pouze vyškolený a kvalifikovaný personál.
- Přístroj splňuje EMC požadavky pro průmyslové prostředí. Při používání v obytných oblastech je třeba přimout opatření k zabránění rádiovému rušení.

**Poznámky k ochraně proti výbuchu**

- Nikdy nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, pokud není instalováno ve vhodné skříně.
- Dodržujte národní a mezinárodní předpisy pro ochranu proti výbuchu.
- Při používání zařízení v Ex obvodech musí mít uživatel rovněž znalosti o ochraně před výbuchem (IEC/EN 60079-14 atd.).
- Zařízení používejte pouze v přípustných provozních a okolních podmínkách (viz údaje z Ex certifikátu a specifikaci).

**Požadavky Ex certifikátu pro instalaci v zóně 2.**

- Instalujte zařízení do skříně podle IEC/EN 60079-0 se stupněm krytí minimálně IP54 podle EN 60529.
- Zapojujte a odpojujte obvody, které nejsou jiskrově bezpečné pouze tehdy, když není připojeno žádné napětí.
- Montáž a připojení jsou přípustné pouze v případě, že není přítomna potenciálně výbušná atmosféra.

**Popis produktu****Popis zařízení**

Viz Obr. 1: Čelní pohled, Obr. 2 Rozměry, Obr. 3 Výstupní relé – krivka zátěže, Obr. 4: Výstupní relé – elektrická životnost

**Funkce a provozní režimy**

Jednokanalové oddělovací převodníky IM33-14EX-CDRI jsou vybaveny jedním jiskrově bezpečným analogovým vstupem (0/4...20 mA nebo 0...10 V) a jedním analogovým výstupem (0/4...20 mA). K dispozici jsou také tři relé mezní hodnoty. Vstupní signály jsou přenášeny 1:1 z prostředí s nebezpečím výbuchu do základního prostředí. Přenášený signál je také obousměrné signály HART komunikace. Měřená hodnota se zobrazuje ne zřádkovém displeji. Parametry přístroje je možné nastavit pomocí PC a FDT/DTM nebo pomocí tlačítek na čelní straně přístroje. Naměřená hodnota se průběžně zapisuje do kruhové paměti s 8000 měřicími body. Aby se operační záznam zastavil, musí nastat předem definovaná spouštěcí událost, například překročení mezní hodnoty. Zaznamenanou sekvenci signálů lze poté přečíst.

**Instalace****POZOR**

Potenciálně výbušná atmosféra

**Nebezpečí výbuchu způsobené jiskrou!**

Při použití v zóně 2:

- Instalujte zařízení do skříně podle IEC/EN 60079-0 se stupněm krytí minimálně IP54.
- Při montáži zajistěte, aby ve skříni nebyla překročena přípustná provozní teplota zařízení, a to ani za nepříznivých okolních podmínek.
- Při montáži zajistěte, aby ve skříni nebyla překročena přípustná provozní teplota zařízení, a to ani za nepříznivých okolních podmínek.

**Instalace na lištu DIN**

- Připevněte zařízení na lištu DIN dle Obr. 5.

**Instalace na desku**

**IT** Guida Rapida

**Messa in servizio**  
Una volta connessi i cavi e attivata l'alimentazione, il dispositivo entra automaticamente in funzione.

**Funzionamento**  
Indicatori LED

LED	Colore	Significato
Pwr	Verde	Il dispositivo è pronto per l'utilizzo
	Verde lampeggiante	Modalità Force nel DTM attiva
	Rosso	Errore dispositivo o errore di input
1	Giallo	Stato di attivazione: Relè eccitato
2	Giallo	Stato di attivazione: Relè eccitato
3	Giallo	Stato di attivazione: Relè eccitato

**Impostazione e parametrizzazione**

I dispositivi possono essere configurati con un PC tramite FDT e DTM. Una configurazione di base può essere impostata anche tramite i pulsanti sul dispositivo e con il protocollo HART tramite l'interfaccia corrente. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni di parametrizzazione.

**Riparazione**

Il dispositivo non è concepito per essere riparato. Qualora il dispositivo dovesse risultare danneggiato, metterlo fuori servizio e inviarlo a Turck per l'analisi dei guasti. In caso di restituzione a Turck osservare le condizioni per la restituzione.

**Smaltimento**

I dispositivi devono essere smaltiti in modo specifico e non con i comuni rifiuti domestici.

**PL** Skrócona instrukcja obsługi**Połączenie**

- W przypadku stosowania przewodu linkowego: Zakończyć przewody tulejkami kablownymi.
- Podłączyć urządzenia z zaciskami śrubowymi zgodnie z rys. 6.
- Podłączyć urządzenia z zaciskami sprężynowymi zgodnie z rys. 7.
- Zachować odległość 50 mm (odstęp) pomiędzy obwodami iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi, jak pokazano na rys. 8.

**Uruchomienie**

Po podłączeniu przewodów i zasilania urządzenie automatycznie przechodzi w tryb pracy.

**Obsługa**

## Wskaźnik LED

LED	Kolor	Opis
Pwr	Zielony	Urządzenie działa
	Błyska na zielono:	Tryb wymuszenia w trybie DTM aktywny
	Czerwony	Błąd urządzenia lub błąd wejścia
1	Żółty	Stan przełączania: Przekaźnik zasilany
2	Żółty	Stan przełączania: Przekaźnik zasilany
3	Żółty	Stan przełączania: Przekaźnik zasilany

**Konfiguracja i parametryzacja**

Urządzenia można skonfigurować za pomocą komputera, używając funkcji FDT i DTM. Podstawową konfigurację można również ustawić za pomocą przycisków urządzenia oraz protokołu HART za pośrednictwem interfejsu prądowego. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji parametryzacji.

**Naprawa**

Urządzenie nie jest przeznaczone do naprawy. Uszkodzone urządzenie należy wycofać z eksploatacji i odesłać do firmy Turck w celu zdiagnozowania usterki. W przypadku odsyłania produktu do firmy Turck należy postępować zgodnie z naszymi zasadami dokonywania zwrotów.

**Usuwanie**

Urządzenia muszą być usuwane w odpowiedni sposób i nie mogą być wyrzucone razem z odpadami gospodarstw domowych.

**CS** Krátký návod**Zapojení**

- Při použití splétaného vodiče: opatřete konec vodičů návlečkami.
- Připojení přístroje se šroubovými svorkami je uvedeno na Obr. 6.
- Připojení přístroje s pružinovými svorkami je uvedeno na Obr. 7.
- Mezi jiskrově bezpečnými a ostatními obvody udržujte vzdálenost 50 mm, jak je znázorněno na obr. 8.

**Uvádění do provozu**

Přístroj je provozuschopný okamžitě po připojení kabelů a zapnutí napájení.

**Provoz**

## LED indikátor

LED	Barva	Význam
Pwr	zelená	Přístroj pracuje
	zelená bliká	Force režim v DTM aktivní
	červená	Chyba přístroje nebo vstupu
1	žlutá	Stav výstupu: relé sepnuto
2	žlutá	Stav výstupu: relé sepnuto
3	žlutá	Stav výstupu: relé sepnuto

**Nastavení a parametrizace**





Přístroj je možné nastavit pomocí PC a FDT/DTM. Základní konfiguraci lze nastavit také pomocí tlačítka na přístroji a pomocí protokolu HART. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

**Opravy**

Zařízení není určeno k opravě. Vyřaďte vadná zařízení z provozu a odeslete je do společnosti Turck k analýze chyb. Před zasláním přístroje výrobci si zkontrolujte podmínky vrácení.

**Likvidace**

Přístroj musí být správně likvidován, nesmí se vyhodit do běžného domovního odpadu.

**(6)****(7)****(8)****Wiring diagram**

IM33-14EX-CDRI

**Certification data****Approvals and markings**

<b>Approvals</b>	
IEExU07 ATEX 1156 X	II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	II (1) D [Ex ia Da] IIIC
	II (1) 3G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
	II (1D) 3G Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc

<b>IECEx IBE 09.0011 X</b>	[Ex ia Ga] IIC
模拟量输入安全栅	[Ex ia Da] IIIC
	Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
	Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc

<b>KCs</b>	인증서 발급기관명: 한국산업안전보건공단
	안전인증번호: 15-AV4BO-0449
	안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C

**Electrical data**

Supply circuit non intrinsically safe	Contacts 19 and 20	$U_B = 20 \dots 250 \text{ VAC}$ $\text{or } 20 \dots 125 \text{ VDC}$ $U_m = 253 \text{ VAC/125 VDC}$
Sensor current circuits intrinsically safe	Contacts 1...4	Maximum values: $U_0 = 21.6 \text{ V}$ $I_0 = 85 \text{ mA}$ $P_0 = 459 \text{ mW}$ Characteristic curve: trapezoidal $R_i = 408 \Omega$ $C_i = \text{negligible}$ $L_i = \text{negligible}$ $U_i = 40 \text{ V}$ $P_i = 600 \text{ mW}$
Output circuit non intrinsically safe	Contacts 11 and 16	$U = 13.5 \text{ VDC}$ $I = 22.5 \text{ mA}$
Contact circuit non intrinsically safe	Contacts 12 and 13 Contacts 14 and 15 Contacts 17 and 18	$U = 250 \text{ VAC}, I = 2 \text{ A}$ , $P = 500 \text{ VA/60 W}$ $U = 120 \text{ VDC}, I = 0.5 \text{ A}$ $U = 30 \text{ VDC}, I = 2 \text{ A}$
Configuration interface non intrinsically safe	Front side stereo jack	$U = 3.3 \text{ V}$

Ex ia	IIC	IIIB
$I_o \text{ max.}$	$0.15 \text{ mA}$	$0.3 \text{ mA}$
$C_o \text{ max.}$	$50 \text{ nF}$	$30 \text{ nF}$
	$950 \text{ nF}$	$680 \text{ nF}$
		$630 \text{ nF}$

**IT** Istruzioni di parametrizzazione**Impostazione e parametrizzazione**

Il dispositivo presenta 4 pulsanti [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ] per l'impostazione dei parametri. La parametrizzazione può essere interrotta tramite il pulsante [Esc]. I parametri impostati sono anche salvati dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

- Avvio modalità parametri: premere [Esc].
- Selezionare il menu principale richiesto tramite i pulsanti [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Aprire il menu principale richiesto: premere il pulsante [CR].
- Selezionare il sottomenu richiesto tramite i pulsanti [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Aprire il sottomenu richiesto: premere il pulsante [CR].
- Selezionare il valore richiesto tramite i pulsanti [ $\uparrow$ ] e [ $\downarrow$ ].
- Salvare il valore richiesto: premere il pulsante [CR].

**Ain**  
(vedere fig. Menu principale – parametri di ingresso)

11)	lin	Interroga l'ingresso di corrente
	Uin	Interroga l'ingresso di tensione
	live	Ingresso 4...20 mA o 0...10 V
	dead	Ingresso 0...20 mA o 0...10 V
	ICMS	Monitoraggio cortocircuiti in ingresso attivato
	ICMB	Monitoraggio rotture del filo in ingresso attivato
	ICMBS	Monitoraggio cortocircuiti e rotture del filo in ingresso attivato
	ICMOFF	Monitoraggio ingresso disattivato
	raw	Valori visualizzati in [mA] e [V]
	bar, mbar	Selezione dell'unità di misura
	%	Valori visualizzati in [%]
	I-%L	Corrente di ingresso alla quale è visualizzato lo 0%
	I-%H	Corrente di ingresso alla quale è visualizzato il 100%
	U-%L	Tensione di ingresso alla quale è visualizzato lo 0%
	U-%H	Tensione di ingresso alla quale è visualizzato il 100%
	user	Selezione unità da 43 valori predefiniti
	I-XL	Valore visualizzato alla corrente di ingresso minima
	I-XH	Valore visualizzato alla corrente di ingresso massima
	U-XL	Valore visualizzato alla tensione di ingresso minima
	U-XH	Valore visualizzato alla tensione di ingresso massima

**AOut**  
(vedere fig. Menu principale – uscita analogica)

12)	U-IL	Tensione di ingresso alla quale viene emesso 0 o 4 mA
	U-IH	Tensione di ingresso alla quale viene emesso 20 mA
	I-IL	Corrente di ingresso alla quale viene emesso 0 o 4 mA
	I-IH	Corrente di ingresso alla quale viene emesso 20 mA
	X-IL	Valore di ingresso inferiore definito dall'utente
	X-IH	Valore di ingresso superiore definito dall'utente
	%-IL	Valore di ingresso percentuale inferiore
	%-IH	Valore di ingresso percentuale superiore
	0/4 mA	Corrente di uscita 0...20 mA o 4...20 mA
	I-ERR	Corrente di uscita in caso di errore 0 o 22 mA

**DOut**  
(vedere fig. Menu principale – uscite digitali)

13)	Rel1	Relè 1 (morsetti 12, 13)
	Rel2	Relè 2 (morsetti 14, 15)
	Rel3	Relè 3 (morsetti 17, 18)
	off	Rispettivo relè inattivo
	2Pkt	2 punti di commutazione Ingresso isteresi per overshoot o undershoot del valore
	off ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di disattivazione del relè
	on ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di attivazione del relè
	4Pkt	Quattro punti di commutazione Ingresso per l'implementazione di una funzione finestra
	4Pkt-Inv	Quattro punti di commutazione, invertiti Ingresso per l'implementazione di una funzione finestra invertita
	U-Off ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di disattivazione dell'undershoot
	U-On ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di attivazione dell'undershoot
	O-On ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di attivazione dell'overshoot
	O-Off ...	(... può essere ad esempio bar) Soglia di disattivazione dell'overshoot
	Toff	Tempo di spegnimento Ritardo disattivazione in s
	LocOf	Blocco disattivato Uscita non bloccata dopo overshoot e undershoot di un valore misurato
	LocOn	Blocco attivato Uscita bloccata dopo overshoot o undershoot di un valore misurato (sbloccare premendo [CR])
	Alarm	Relè su rottura filo in ingresso disaccintato

**PL** Instrukcja parametryzacji**Konfiguracja i parametryzacja**

Urządzenie jest wyposażone w 4 przyciski, [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] i [ $\downarrow$ ] dla ustawiania parametrów. Parametry można przerwać za pomocą przycisku [Esc]. Ustawione parametry są również zapisywane po wyłączeniu zasilania.

- Uruchom tryb parametryzowania: Naciśnij [Esc].
- Za pomocą przycisków [ $\uparrow$ ] i [ $\downarrow$ ] wybierz żądanego menu głównego.
- Otwórz wymagane menu główne: Naciśnij przycisk [CR].
- Za pomocą przycisków [ $\uparrow$ ] i [ $\downarrow$ ] wybierz żądanego podmenu.
- Otwórz żąданego podmenu: Naciśnij przycisk [CR].
- Wybierz żądaną wartość za pomocą przycisków [ $\uparrow$ ] i [ $\downarrow$ ].
- Zapisz żądaną wartość: Naciśnij przycisk [CR].

**Ain**  
(patrz rys. Menu główne – parametry wejściowe)

11)	lin	Zapytanie o wejście prawe
	Uin	Zapytanie o bieżące wejście napięciowe
	live	Wejście 4...20 mA lub 2...10 V
	dead	Wejście 0...20 mA lub 0...10 V
	ICMS	Włączone monitorowanie z zwarciem na wejściu
	ICMB	Włączone monitorowanie przerwy przewodu na wejściu
	ICMBS	Włączone monitorowanie zwarci i przerw w przewodach na wejściu
	ICMOFF	Monitorowanie wejścia wyłączone
	raw	Wyświetlane wartości w [mA] i [V]
	bar, mbar	Wybór jednostki pomiarowej
	%	Wyświetlane wartości w [%]
	I-%L	Prąd wejściowy, przy którym wyświetlana jest wartość 0%
	I-%H	Prąd wejściowy, przy którym wyświetlana jest wartość 100%
	U-%L	Napięcie wejściowe, przy którym wyświetlana jest wartość 0%
	U-%H	Napięcie wejściowe, przy którym wyświetlana jest wartość 100%
	user	Wybór jednostki z 43 wstępnie określonych wartości
	I-XL	Wartość wyświetlana przy minimalnym prądzie wejściowym
	I-XH	Wartość wyświetlana przy maksymalnym prądzie wejściowym
	U-XL	Wartość wyświetlana przy minimalnym napięciu wejściowym
	U-XH	Wartość wyświetlana przy maksymalnym napięciu wejściowym

**AOut**  
(patrz rys. Menu główne – wyjście analogowe)

12)	U-IL	Napięcie wejściowe, przy którym na wyjściu występuje prąd 0 lub 4 mA
	U-IH	Napięcie wejściowe, przy którym na wyjściu występuje prąd 20 mA
	I-IL	Prąd wejściowy, przy którym na wyjściu występuje prąd 0 lub 4 mA
	I-IH	Prąd wejściowy, przy którym na wyjściu występuje prąd 20 mA
	X-IL	Dolna wartość wejściowa zdefiniowana przez użytkownika
	X-IH	Górna wartość wejściowa zdefiniowana przez użytkownika
	%-IL	Dolna wartość procentowa wejścia
	%-IH	Górna wartość procentowa wejścia
	0/4 mA	Prąd wyjściowy 0...20 mA lub 4...20 mA
	I-ERR	Prąd wyjściowy w przypadku błędu 0 lub 22 mA

**DOut**  
(patrz rys. Menu główne – wyjścia cyfrowe)

13)	Rel1	Przełącznik 1 (styki 12, 13)
	Rel2	Przełącznik 2 (styki 14, 15)
	Rel3	Przełącznik 3 (styki 17, 18)
	off	Odpowiedni przełącznik nieaktywny
	2Pkt	2 punkty przełączania Wejście istorzyska dla wartości przekraczającej górną lub dolną wartość graniczną
	off ...	(... może być np. przykład bar) Próg wyłączenia przełącznika
	on ...	(... może być np. przykład bar) Próg włączenia przełącznika
	4Pkt	Cztery punkty przełączania Wejście służące do implementacji funkcji okna
	4Pkt-Inv	Cztery punkty przełączania, odwrócone Wejście służące do implementacji funkcji odwróconego okna
	U-Off ...	(... może być np. przykład bar) Próg wyłączenia przekroczenia dolnej wartości granicznej
	U-On ...	(... może być np. przykład bar) Próg włączenia przekroczenia dolnej wartości granicznej
	O-On ...	(... może być np. przykład bar) Próg włączenia przekroczenia górnej wartości granicznej
	O-Off ...	(... może być np. przykład bar) Próg wyłączenia przekroczenia górnej wartości granicznej
	Toff	Czas wyłączenia Opóźnienie wyłączenia w s
	LocOf	Blokada wyłączona Wyjście nie jest blokowane po przekroczeniu górnej lub dolnej wartości granicznej przez wartość zmierzona
	LocOn	Blokada wyłączona Wyjście jest blokowane po przekroczeniu górnej lub dolnej wartości granicznej przez wartość zmierzona (odblokowanie przez naciśnięcie przycisku [CR])
	Alarm	Przełącznik przerwania przewodu wejściowego nie jest zasilany

**CS** Nastavení parametrů

Přístroj je vybaven 4 tlačítka [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] a [ $\downarrow$ ] pro nastavení parametrů. Parametrisace je možné přerušit stisknutím tlačítka [Esc]. Nastavené parametry se uloží i po vypnutí napájení.

- Aktivace nastavovacího režimu: Stiskněte [Esc].
- Pomoci tlačítka [ $\uparrow$ ] a [ $\downarrow$ ] vyberte požadované menu.
- Otevřete požadované menu: Stiskněte tlačítka [CR].
- Pomoci tlačítka [ $\uparrow$ ] a [ $\downarrow$ ] vyberte požadované podmenu.
- Otevřete požadované podmenu: Stiskněte tlačítka [CR].
- Pomoci tlačítka [ $\uparrow$ ] a [ $\downarrow$ ] vyberte požadovanou hodnotu.
- Uložte požadovanou hodnotu: Stiskněte tlačítka [CR].

**Aln**  
(Viz Obr. 11) Hlavní menu – parametry vstupu

lin	Proudový vstup
Uin	Napěťový vstup
live	4...20 mA nebo 2...10 V
dead	0...20 mA nebo 0...10 V
ICMS	Kontrola vstupního obvodu na zkrat
ICMB	Kontrola vstupního obvodu na přerušení vodiče
ICMBS	Kontrola vstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
ICMOFF	Kontrola vstupního obvodu vypnuta
raw	Zobrazená hodnota v [mA] a [V]
bar, mbar	Výběr měřicích jednotek
%	Zobrazená hodnota v [%]
I-%L	Vstupní proud, při kterém se zobrazí 0 %
I-%H	Vstupní proud, při kterém se zobrazí 100 %
U-%L	Vstupní napětí, při kterém se zobrazí 0 %
U-%H	Vstupní napětí, při kterém se zobrazí 100 %
user	Výběr z 43 předdefinovaných hodnot
I-XL	Hodnota zobrazená při minimálním proudu
I-XH	Hodnota zobrazená při maximálním proudu
U-XL	Hodnota zobrazená při minimálním napětí
U-XH	Hodnota zobrazená při maximálním napětí

**IT** Istruzioni di parametrizzazione

<b>Tendenza</b> (vedere fig. 14) <b>Menu principale – configurazione della memoria ad anello</b>
<b>Disponibile solo se si utilizza una versione DTM Professional</b>
TrdMD TrendMode: Modalità operativa della memoria ad anello
PreTr PreTrigger: Lunghezza della sequenza di valori misurati prima dell'evento di trigger
PostTr PostTrigger: Lunghezza della sequenza di valori misurati dopo l'evento di trigger
TC1 Condizione di trigger oltre Livello 1: L'overshoot di un valore misurato provoca l'attivazione
TC2 Condizione di trigger sotto Livello 1: L'undershoot di un valore misurato provoca l'attivazione
TC3 Condizione di trigger al di fuori del Livello 1 o Livello 2: Il valore misurato al di fuori della finestra (funzione finestra) provoca l'attivazione
TC4 Condizione di trigger a comando: Richiamare "TriggerCmd" nel menu "SetTr" causa l'attivazione
TL1 Livello di trigger 1: Definizione della soglia che causa l'attivazione
TL2 Livello di trigger 2: Definizione della soglia che causa l'attivazione (solo TC3)
TL4 Condizione di trigger a comando: Premendo [ESC] si provoca l'attivazione
TrdSt Stato tendenza Indica lo stato corrente della memoria ad anello: attendere l'avvio (testo scorrevole) Non è in corso la lettura dei valori misurati TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Lettura dei valori misurati in corso, Evento di trigger non avvenuto, pretrigger non ancora completo TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Valori misurati letti, evento di trigger non avvenuto TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: Evento di trigger avvenuto, post trigger non ancora completo TrFin Tendenza finita Evento di trigger avvenuto, pretrigger e posttrigger completo LftPr LftPreTrigTime (sec, min, ore): Tempo di pretrigger attualmente rimanente; aggiornato costantemente durante la visualizzazione LftPO LftPostTrigTime (sec, min, ore): Tempo di posttrigger attualmente rimanente; aggiornato costantemente durante la visualizzazione TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, ore): Tempo trascorso dall'ultimo trigger; aggiornato costantemente durante la visualizzazione
SetTr Imposta stato tendenza: Trigger manuale memoria ad anello
skip Salta trigger manuale
start Trigger manuale
stop Arresto manuale dell'operazione di scrittura della memoria ad anello
erase Cancella il contenuto corrente della memoria
Trigger-CMD Comando di trigger: attivazione automatica (impostata tramite tendenza TrendMode)
<b>ID</b> (vedere fig. 15) <b>Menu principale – identificazione</b>
TAG 8 caratteri, liberamente definibili, possono essere modificati solo tramite protocollo HART
Descriptor 16 caratteri, liberamente definibili, possono essere modificati solo tramite protocollo HART
Date GG.MM.AAAA, può essere modificata solo tramite protocollo HART
Message 32 caratteri, liberamente definibili, possono essere modificati solo tramite protocollo HART o tramite pulsanti
FAN Numero di assemblaggio finale 0...16777215, può essere modificato solo tramite protocollo HART
device Impostazione permanente: Contenuto: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev. Numero di revisione software
HW-Rev. Numero di revisione hardware


**PL** Instrukcja parametryzacji

<b>Trend</b> (patrz rys. 14) <b>Menu główne – konfiguracja pamięci pierścieniowej</b>
<b>Dostępne tylko w przypadku korzystania z wersji DTM Professional</b>
TrdMD Tryb TrendMode: Tryb pracy pamięci kołowej
PreTr Tryb PreTrigger: Długość sekwencji zmierzonych wartości przed zdarzeniem wyzwolenia
PostTr Tryb PostTrigger: Długość sekwencji zmierzonych wartości po zdarzeniu wyzwolenia
TC1 Warunek wyzwolenia powyżej poziomu 1: Przekroczenie górnej wartości granicznej przez wartość zmierzona powoduje wyzwolenie
TC2 Warunek wyzwolenia poniżej poziomu 1: Przekroczenie dolnej wartości granicznej przez wartość zmierzona powoduje wyzwolenie
TC3 Warunek wyzwolenia poza poziomem 1 lub poziomem 2: Zmierzona wartość poza oknem (funkcja okna) powoduje wyzwolenie
TC4 Warunek wyzwolenia przez polecenie: Wywołanie „TriggerCmd” w menu „SetTr” powoduje wyzwolenie
TL1 Poziom wyzwolenia 1: Określenie progu powodującego wyzwolenie
TL2 Poziom wyzwolenia 2: Definicja progu powodującego wyzwolenie (tylko TC3)
TL4 Warunek wyzwolenia przez polecenie: Naciśnięcie przycisku [ESC] powoduje wyzwolenie
TrdSt Stan trendu Wskazuje aktualny stan pamięci kołowej: oczekiwanie na uruchomienie (przewijany tekst), nie są wczytywane żadne zmierzone wartości TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: zmierzone wartości są wczytywane, Zdarzenie wyzwolenia nie wystąpiło, wyzwalanie przed nie działa jeszcze w pełni TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: zmierzone wartości są wczytywane, zdarzenie wyzwolenia nie wystąpiło TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: wystąpiło zdarzenie wyzwolenia, wyzwalanie po jeszcze niepełne Trend TrFin zakończony, wystąpiło zdarzenie wyzwolenia, wyzwalanie przed i po pełne LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hod): Aktualnie zbędący czas pretriggeru, prubieżnie aktualizowany na displej LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hod): Aktualnie zbędący czas posttriggeru, prubieżnie aktualizowany na displej TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, ore): Czas od ostatniego spusteni, prubieżnie aktualizowany na displej
SetTr Set Trend State: Manuální spuštění kruhové paměti skip Přeskáčení manuálního spuštění start Manuální spuštění stop Manuální zastavení zápisu do kruhové paměti erase Vymazání obsahu kruhové paměti Trigger-CMD Povel spuštění: povel k automatickému spuštění (nastaven v TrendMode)
<b>ID</b> (Viz Obr. 15) <b>Menu główne – identifikace</b>
<b>ID</b> (patrz rys. 15) <b>Menu główne – identyfikacja</b>
TAG TAG 8 dowolnie definiowanych znaków, można zmieniać tylko za pomocą protokołu HART
Descriptor Descriptor 16 dowolnie definiowanych znaków, można zmieniać tylko za pomocą protokołu HART
Date Date DD.MM.RRRR, można zmieniać tylko za pomocą protokołu HART
Message Message 32 znaki, definiowane dowolnie, można zmieniać tylko za pomocą protokołu HART lub przycisków
FAN FAN Numer ostatecznego montażu 0...16777215, można zmieniać tylko za pomocą protokołu HART
device device Ustawione a stałe: Spis treści: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev. SW-Rev. Numer wersji oprogramowania
HW-Rev. HW-Rev. Numer wersji sprzętu



**CS** Nastavení parametrů

<b>Trend</b> (Viz Obr. 14) <b>Hlavní menu – konfigurace kruhové paměti</b>
<b>K dispozici pouze pro použití DTM Professional</b>
TrdMD TrendMode: Pracovní režim kruhové paměti
PreTr PreTrigger: Délka měřící sekvence před spouštěcí událostí
PostTr PostTrigger: Délka měřící sekvence po spouštěcí události
TC1 Spouštěcí podmínka větší než Hodnota 1: Překročení meze způsobí spuštění
TC2 Spouštěcí podmínka menší než Hodnota 1: Podkročení meze způsobí spuštění
TC3 Spouštěcí podmínka mimo Hodnoty 1 a 2: Měřená hodnota mimo okno (okno) způsobí spuštění
TC4 Spouštěcí podmínka příkazem Volba „TriggerCmd“ v menu „SetTr“ způsobí spuštění
TL1 Spouštěcí hodnota 1: Definice prahové hodnoty, která způsobuje spuštění
TL2 Spouštěcí hodnota 2: Definice prahové hodnoty, která způsobuje spuštění (pouze TC3)
TL4 Spouštěcí podmínka příkazem Stisknutí [ESC] způsobé spuštění
TrdSt Trend State Indikuje aktuální stav kruhové paměti: čeká na start (bezíci text) měřené hodnoty se nenačítají TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: měřená hodnota se načítá, Spouštěcí událost nenastala, pretrigger ještě není naplněn TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: měřená hodnota se načítá, spouštěcí podmínka nenastala TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: spouštěcí podmínka nastala, posttrigger zatím není plný TrFin Trend finished spouštěcí podmínka nastala, pretrigger a posttrigger jsou plné LftPr LftPreTrigTime (sec, min, hod): Aktuálně zbývající čas pretriggeru, pruběžně aktualizován na displeji LftPO LftPostTrigTime (sec, min, hod): Aktuálně zbývající čas posttriggeru, pruběžně aktualizován na displeji TimeS TimeSinceTriggerEvent (sec, min, hod): Čas od posledního spuštění, pruběžně aktualizován na displeji
SetTr Set Trend State: Manuální spuštění kruhové paměti skip Přeskáčení manuálního spuštění start Manuální spuštění stop Manuální zastavení zápisu do kruhové paměti erase Vymazání obsahu kruhové paměti Trigger-CMD Povel spuštění: povel k automatickému spuštění (nastaven v TrendMode)
<b>ID</b> (Viz Obr. 15) <b>Hlavní menu – identifikace</b>
TAG TAG 8 znaků, volně definovatelné, lze měnit pouze pomocí HART protokolu
Descriptor Descriptor 16 znaků, volně definovatelné, lze měnit pouze pomocí HART protokolu
Date Date DD.MM.YYYY, lze měnit pouze pomocí HART protokolu
Message Message 32 znaků, volně definovatelné, lze měnit pouze pomocí HART protokolu nebo pomocí tlačítka
FAN Final Assembly Number 0...16777215, lze měnit pouze pomocí HART protokolu
device device Pevně nastaveno: obsahuje: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev. SW-Rev. Verze softwaru
HW-Rev. HW-Rev. Verze hardwaru

(13)



(14)



**RU** Краткое руководство

## IM33-14EX-CDRI

**Другие документы**

Этот документ и следующие материалы доступны в Интернете по адресу [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Техническое описание
- Сертификаты
- Декларации соответствия

**Для вашей безопасности****Использование по назначению**

Изолирующие преобразователи серии IM33-14EX-CDRI оснащены искрозащищенными входными цепями и передают гальванически изолированные аналоговые сигналы измерений из взрывобезопасной зоны в безопасную. Искробезопасные 2- или 3-проводные преобразователи HART, а также активные и пассивные 2-проводные передатчики HART могут использоваться на устройствах во взрывобезопасных зонах. Допускается установка этих устройств в зоне 2.

Любое другое использование не признается использованием по назначению. Turck не несет ответственности за возможные повреждения в результате такого использования.

**Общие инструкции по безопасности**

- Сборка, установка, эксплуатация, параметризация и техническое обслуживание устройства должны производиться профessionальным квалифицированным персоналом.
- Устройство соответствует требованиям по EMC (электромагнитной совместимости) для промышленных зон. При использовании в жилых районах примите меры по предотвращению радиопомех.

**Примечания по взрывозащите**

- Запрещается использовать устройство во взрывобезопасных зонах без надлежащего защитного корпуса.
- Соблюдайте государственные и международные требования в отношении взрывозащиты.
- Для использования устройства во взрывобезопасных цепях у пользователя должны быть практические знания в области взрывозащиты (IEC/EN 60079-14 и т. д.).
- Эксплуатируйте устройство только в допустимых условиях окружающей среды и в пределах допустимых рабочих параметров (см. данные по сертификации и разрешения на использование во взрывобезопасных зонах).

**Требования в отношении взрывобезопасности для использования в зоне 2**

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом IEC/EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54 согласно EN 60529.
- Отключение и подключение незащищенных цепей допускается только при отключенном напряжении.
- Эксплуатация допускается только при отсутствии потенциально взрывобезопасной атмосферы.

**Описания изделия****Обзор устройства**

См. рис. 1: Вид спереди, рис. 2: Габаритные размеры, рис. 3: Величина нагрузки выходного реле, рис. 4: Ресурс выходного реле

**Функции и режимы работы**

1-канальные изолирующие преобразователи IM33-14EX-CDRI оснащаются одним искробезопасным аналоговым входом (0/4...20 mA или 0...10 V) и одним аналоговым выходом (0/4...20 mA). Также предусмотрены три релейных выхода предельного значения. Входные сигналы передаются 1:1 из взрывобезопасной зоны в безопасную. Двунаправленные сигналы также могут передаваться по протоколу HART. Измеренное значение отображается на 2-строчном индикаторе. Параметры устройства можно настроить с помощью ПК посредством FDT/DTM или с помощью кнопок на устройстве.

Измеренное значение постоянно записывается в память кольцевого типа емкостью 8000 значений. Чтобы остановить операцию записи, должно произойти ранее заданное триггерное событие, например превышение предельного значения. Записанную последовательность сигналов можно считать.

**Установка****ОПАСНОСТЬ**

Потенциально взрывобезопасная среда

**Риск взрыва из-за искры!**

При использовании в зоне 2:

- Устанавливайте устройство в защитном корпусе в соответствии со стандартом IEC/EN 60079-0 со степенью защиты минимум IP54.
- При монтаже устройства убедитесь, что рабочая температура не превысит предельно допустимую даже при неблагоприятных внешних условиях.
- При монтаже устройства убедитесь, что рабочая температура не превысит предельно допустимую даже при неблагоприятных внешних условиях.

**Установка на DIN-рейку**

► Установите устройство на DIN-рейку (см. рис. 5).

**Установка на монтажную пластину**

► Установите устройство на монтажную пластину.

**JP クイックスタートガイド**

## IM33-14EX-CDRI

**その他の文書**

本書の他にも、以下の資料がインターネット上 ([www.turck.com](http://www.turck.com)) にあります。

- データシート
- 認証
- 適合性宣言

**安全にお使いいただくために****使用目的**

IM33-14EX-CDRIシリーズの絶縁トランジスタは本質安全入力回路を装備しており、ガルバニック絶縁アナログ測定信号を防爆エリアから安全エリアに転送します。防爆エリアでは、本質安全HART 2線式または3線式トランジスタもアクティブ/パッシブHART 2線式トランジスタも本デバイスで使用できます。各デバイスはゾーン2での動作に適しています。その他の用途は使用目的に適合していません。Turckでは、結果として生じる損害について一切責任を負いません。

**一般的な安全情報**

- 本デバイスは、訓練を受けた有資格者のみが、取り付け、設置、操作、パラメータ設定、保守を行えます。
- 本デバイスは工業エリアのEMC要件を満たしています。住宅地域で使用する場合は、無線干渉を防止する対策を講じてください。

**防爆に関する注意事項**

- 防爆エリアでデバイスを使用する場合は、必ずデバイスを適切な保護エンクロージャに設置してください。
- 防爆に関する国内外の規制を遵守してください。
- 本デバイスを防爆回路で使用する場合、作業者には防爆関連の知識も必要です (IEC/EN 60079-14など)。
- デバイスは、許容される動作条件と周囲条件でのみ使用してください (認証データとEx承認仕様を参照)。

**ゾーン2での使用に関するEx承認の要件**

- IEC/EN 60079-0に従って、EN 60529に準拠した保護等級IP54以上のハウジングにデバイスを設置してください。

■ 非本質安全電気回路は、電圧が印加されていない場合のみ切断/接続してください。

- デバイスのスイッチは、爆発性雰囲気がない状態でのみ作動させてください。

**製品の説明****デバイスの概要**

参照: 図1:正面図、図2:寸法、図3:出力リレー - 負荷曲線、

図4:出力リレー - 電気的寿命

**機能と動作モード**

1チャンネルIM33-14EX-CDRI絶縁トランジスタは、本質安全アナログ入力 (0/4~20 mAまたは0~10 V) と、アナログ出力 (0/4~20 mA) をそれぞれ1つずつ備えています。3つの制限値リレー出力も提供されます。入力信号は、防爆エリアから安全エリアに1:1で転送されます。双方方向信号は、HART通信によって転送することもできます。測定値は2行のディスプレイ上に表示されます。デバイスパラメータは、FDT/DTMによりPCから、またはデバイスの押しボタンを使用して設定できます。

測定値は、恒久的に8,000個の測定ポイントを持つリングメモリに書き込まれます。書き込み動作を停止するには、以前に定義されたトリガーイベント(制限値のオーバーシュートなど)が発生する必要があります。記録された信号配列は読み取ることができます。

**設置****危険**

爆発性雰囲気

火花点火により爆発するリスクがあります。

**ゾーン2で使用する場合:**

- IEC/EN 60079-0に従って、保護等級IP54以上のハウジングにデバイスを設置してください。
- デバイスを取り付けるときは、周囲条件が好ましくないときでもデバイスの許容動作温度を超えないことを確認してください。
- デバイスを取り付けるときは、周囲条件が好ましくないときでもデバイスの許容動作温度を超えないことを確認してください。

**DINレールの設置**

- デバイスをDINレールに設置します(図5を参照)。

**取り付けプレートの設置**

- デバイスを取り付けプレートに設置します。

**接続**

- 燃り線を使用する場合:ワイヤの端にフェルールを付けます。
- 図6に示すように、ネジ端子を使用してデバイスを接続します。
- 図7に示すように、スプリング式端子を使用してデバイスを接続します。
- 図8に示すように、本質安全回路と非本質安全回路間の距離を50 mm(隙間)に維持します。

**試運転**

ケーブルを接続して、電源をオンにすると、デバイスが自動的に作動します。

**KO 빠른 시작 가이드**

## IM33-14EX-CDRI

 **추가 문서**


이 문서 외에도 다음과 같은 자료를 인터넷([www.turck.com](http://www.turck.com))에서 확인할 수 있습니다.

- 데이터 시트
- 인증
- 적합성 선언

 **사용자 안전 정보** **사용 목적**




IM33-14EX-CDRI 시리즈의 절연 트랜스듀서에는 본질 안전 입력 회로가 장착되어 있으며 갈바니적 절연 처리된 아날로그 측정 신호를 폭발 위험 지역에서 안전 지역으로 전송합니다. 폭발 위험 지역의 본질 안전 HART 2선式 또는 3선식 트랜스듀서 액티브 및 패시브 HART 2선식 신호를 장치에서 작동할 수 있습니다. 이 장치는 2종 폭발 위험 지역에서 사용하기에 적합합니다.

기타 다른 방식으로 사용하는 것은 사용 목적을 따르지 않는 것입니다. 터크는 그로 인한 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



**IM33-14EX-CDRI**  
Isolating Transducer  
Quick Start Guide  
Doc. no. 100002576

Additional information see



**RU** Краткое руководство**Подключение**

- При использовании многожильного провода: Обожмите концы проводов обжимными наконечниками.
- Подключите устройства с винтовыми клеммами, как показано на рис. 6.
- Подключите устройства с пружинными клеммами, как показано на рис. 7.
- Обеспечьте расстояние в 50 мм (размер резьбы) между соединениями искробезопасных и незащищенных цепей, как показано на рис. 8.

**Ввод в эксплуатацию**

После подключения кабелей и включения источника питания устройство начинает работать автоматически.

**Работа**

## Светодиодная индикация

Светодиод	Цвет	Значение
Pwr	Зеленый	Устройство работает
	Зеленый мигающий	Принудительный режим при активном DTM
	Красный	Ошибка устройства или ввода
1	Желтый	Состояние переключения: На реле подается питание
2	Желтый	Состояние переключения: На реле подается питание
3	Желтый	Состояние переключения: На реле подается питание

**Настройка и параметризация**

Устройства можно настроить с помощью ПК посредством FDT и DTM. Базовую конфигурацию также можно настроить с помощью кнопок на устройстве или с помощью протокола HART посредством текущего интерфейса. Дополнительная информация приведена в инструкциях по параметризации.

**Ремонт**

Устройство не подлежит ремонту. Выведите неисправные устройства из эксплуатации и перешлите в Turck для анализа неисправности. В случае возврата устройства в компанию Turck изучите наши условия возврата.

**Утилизация**

Устройства следует утилизировать в соответствии с нормативными документами отдельно от бытовых отходов.

**JP** クイックスタートガイド**操作**  
LED表示

LED	色	意味
Pwr	緑	デバイスは作動しています
	緑点滅	DTM強制モードアクティブ
	赤	デバイスエラーまたは入力エラー
1	黄	検出状態:リレーが通電
2	黄	検出状態:リレーが通電
3	黄	検出状態:リレーが通電

**設定とパラメータ設定**

デバイスは、FDTおよびDTMによりPCから設定できます。基本的な設定は、デバイスの押しボタンや、HARTプロトコルに対応した電流インターフェースで設定することもできます。さらに詳しい情報は、パラメータ設定手順に記載されています。

**修理**

本デバイスは修理して使用することは意図していません。故障したデバイスは使用を中止し、故障分析のためにTurckに送付してください。デバイスをTurckに返品する際は、返品受付条件を守ってください。

**廃棄**

これらのデバイスは正しく廃棄する必要があり、一般家庭ごみと一緒にしないでください。

**KO** 빠른 시작 가이드**작동**  
LED 표시

LED	색상	의미
Pwr	녹색	장치 작동 가능
	녹색 점멸	DTM에서 강제 모드가 활성 상태임
	적색	장치 오류 또는 입력 오류
1	황색	스위칭 상태: 릴레이 유전압
2	황색	스위칭 상태: 릴레이 유전압
3	황색	스위칭 상태: 릴레이 유전압

**설정 및 매개 변수**





장치는 FDT 및 DTM을 통해 PC에서 구성할 수 있습니다. 기본 구성은 장치의 푸쉬 버튼을 사용하거나 현재 인터페이스에서 HART 프로토콜을 사용하여 설정할 수도 있습니다. 자세한 정보는 매개 변수 지침에 수록되어 있습니다.

**수리**

이 장치는 수리 대상이 아닙니다. 결함이 있는 장치는 작동을 중지하고 고장 분석을 위해 터크로 보내십시오. 장치를 터크에 반품할 경우, 반품 승인 조건을 준수해 주십시오.

**폐기**

☒ 이 장치는 올바른 방법으로 폐기해야 하며 일반적인 가정 폐기물과 함께 배출해서는 안 됩니다.

**(6)****(7)****(8)****Wiring diagram**

IM33-14EX-CDRI

**Certification data****Approvals and markings**

Approvals	CE	IECEx IBE 09.0011 X	CCC	KC
IEEx U07 ATEX 1156 X	II (1) G [Ex ia Ga] IIC	[Ex ia Ga] IIC		
	II (1) D [Ex ia Da] IIIC	[Ex ia Da] IIIC		
	II (1) 3G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc	Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc		
	II (1D) 3G Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc	Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc		
IECEx IBE 09.0011 X	[Ex ia Ga] IIC			
模拟量输入安全栅	[Ex ia Da] IIIC			
	Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc			
	Ex ec nC [ia Da IIIC] IIC T4 Gc			
		인증서 발급기관명: 한국산업안전보건공단		
		안전인증번호: 15-AV4BO-0449		
		안전한 사용을 위한 조건: 발급된 인증서 참조		

Permissible ambient temperature range  $T_{amb}$ : -25...+70 °C

**Electrical data**

Supply circuit	Contacts 19 and 20	$U_B = 20\ldots250 \text{ VAC}$ $\text{or } 20\ldots125 \text{ VDC}$ $U_m = 253 \text{ VAC/125 VDC}$
Sensor current circuits	Contacts 1...4	Maximum values: $U_0 = 21.6 \text{ V}$ $I_0 = 85 \text{ mA}$ $P_0 = 459 \text{ mW}$ Characteristic curve: trapezoidal $R_i = 408 \Omega$ $C_i = \text{negligible}$ $L_i = \text{negligible}$ $U_i = 40 \text{ V}$ $P_i = 600 \text{ mW}$
Output circuit	Contacts 11 and 16	$U = 13.5 \text{ VDC}$ $I = 22.5 \text{ mA}$
Contact circuit	Contacts 12 and 13 Contacts 14 and 15 Contacts 17 and 18	$U = 250 \text{ VAC}, I = 2 \text{ A}$ , $P = 500 \text{ VA/60 W}$ $U = 120 \text{ VDC}, I = 0.5 \text{ A}$ $U = 30 \text{ VDC}, I = 2 \text{ A}$
Configuration interface	Front side stereo jack	$U = 3.3 \text{ V}$

Ex ia	IIC	IIIB
$I_o \text{ max.}$	$0.15 \text{ mA}$	$0.3 \text{ mA}$
$C_o \text{ max.}$	$50 \text{ nF}$	$30 \text{ nF}$
		$950 \text{ nF}$
		$680 \text{ nF}$
		$630 \text{ nF}$

**RU** Инструкции по параметризации**Настройка и параметризация**

Устройство оснащено 4 кнопками [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ] и [ $\downarrow$ ] для настройки параметров. Параметризацию можно прервать с помощью кнопки [Esc]. Заданные параметры сохраняются после отключения питания.

- Режим параметров запуска: Нажмите [Esc].
- Выберите необходимое главное меню с помощью кнопок [ $\uparrow$ ] и [ $\downarrow$ ].
- Откройте необходимое главное меню: Нажмите кнопку [CR].
- Выберите нужное подменю с помощью кнопок [ $\uparrow$ ] и [ $\downarrow$ ].
- Откройте необходимое подменю: Нажмите кнопку [CR].
- Выберите требуемое значение с помощью кнопок [ $\uparrow$ ] и [ $\downarrow$ ].
- Сохраните требуемое значение: Нажмите кнопку [CR].

**Ain** (см. рис. 11) Главное меню – параметры входа

lin	Запрос входного тока
Uin	Запрос входного напряжения
live	Вход 4...20 mA или 2...10 V
dead	Вход 0...20 mA или 0...10 V
ICMS	Включен контроль короткого замыкания на входе
ICMB	Включен контроль отрыва на входе
ICMBS	Включен контроль короткого замыкания и отрыва на входе
ICMOFF	Контроль входа отключен
raw	Отображаемые значения в [mA] и [V]
bar, mbar	Выбор единиц измерения
%	Отображаемые значения в [%]
I-%L	Входной ток, при котором отображается 0 %
I-%H	Входной ток, при котором отображается 100 %
U-%L	Входное напряжение, при котором отображается 0 %
U-%H	Входное напряжение, при котором отображается 100 %
user	Выбор варианта из 43 предустановленных значений
I-XL	Значение, отображаемое при минимальном входном токе
I-XH	Значение, отображаемое при максимальном входном токе
U-XL	Значение, отображаемое при минимальном входном напряжении
U-XH	Значение, отображаемое при максимальном входном напряжении

**AOut** (см. рис. 12) Главное меню – аналоговый выход

U-IL	Входное напряжение, при котором выходной ток составляет 0 или 4 mA
U-IH	Входное напряжение, при котором выходной ток составляет 20 mA
I-IL	Входной ток, при котором выходной ток составляет 0 или 4 mA
I-IH	Входной ток, при котором выходной ток составляет 20 mA
X-IL	Заданное пользователем нижнее значение на входе
X-IH	Заданное пользователем верхнее значение на входе
%-IL	Нижнее значение на входе в процентах
%-IH	Верхнее значение на входе в процентах
0/4 mA (0/4 mA)	Выходной ток 0...20 mA или 4...20 mA
I-ERR	Выходной ток в случае ошибки 0 или 22 mA

**DOut** (см. рис. 13) Главное меню – цифровые выходы

Rel1	Реле 1 (клеммы 12, 13)
Rel2	Реле 2 (клеммы 14, 15)
Rel3	Реле 3 (клеммы 17, 18)
off (выкл.)	Соответствующее реле неактивно
2Pkt	2 точки переключения
	Вход гистерезиса для превышения или недостижения значения
off ... (выкл.)	(... может быть, например, бар)
on ... (вкл.)	(... может быть, например, бар)
...	Порог отключения реле
4Pkt	Четыре точки переключения
	Вход для реализации функции окна
4Pkt-Inv	Четыре точки переключения, инвертированные
	Вход для реализации функции инвертированного окна
U-Off ...	(... может быть, например, бар)
	Порог отключения при недостижении значения
U-On ...	(... может быть, например, бар)
	Порог включения при недостижении значения
O-On ...	(... может быть, например, бар)
	Порог включения при превышении значения
O-Off ...	(... может быть, например, бар)
	Порог выключения при превышении значения
Toff	Время выключения
	Задержка выключения в секундах
LocOf	Блокировка выключена
	Выход не блокируется после превышения и недостижения значения
LocOn	Блокировка включена
	Выход блокируется после превышения или недостижения значения (для разблокировки нажмите [CR])
Alarm (Сигнал тревоги)	Реле на обрыв на входе обесточено

**JP** Параметра設定手順**設定とパラメータ設定**

このデバイスには、パラメータを設定するために4つの押しボタン[Esc], [CR], [ $\uparrow$ ]および[ $\downarrow$ ]があります。パラメータ設定を中止するには[Esc]ボタンを押します。設定したパラメータは、電源をオフにした後も保存されます。

- パラメータモードを開始します。[Esc]を押します。
- 押しボタン[ $\uparrow$ ]と[ $\downarrow$ ]で必要なメインメニューを選択します。
- 必要なメインメニューを開きます。押しボタン[CR]を押します。
- 押しボタン[ $\uparrow$ ]と[ $\downarrow$ ]で必要なサブメニューを選択します。
- 必要なサブメニューを開きます。押しボタン[CR]を押します。
- 押しボタン[ $\uparrow$ ]と[ $\downarrow$ ]で必要な値を選択します。
- 必要な値を保存します。押しボタン[CR]を押します。

**AIn** (図11を参照) メインメニュー – 入力パラメータ

lin	電流入力を照会します
Uin	電圧入力を照会します
live	4~20 mAまたは2~10 V入力
dead	0~20 mAまたは0~10 V入力
ICMS	入力短絡監視を有効化します
ICMB	入力断線監視を有効化します
ICMBS	入力短絡および断線監視を有効化します
ICMOFF	入力監視を無効化します
raw	[mA]および[V]で値を表示します
bar, mbar	測定単位の選択
%	[%]で表示される値
I-%L	0 %が表示される入力電流
I-%H	100 %が表示される入力電流
U-%L	0 %が表示される入力電圧
U-%H	100 %が表示される入力電圧
user	43個の事前定義値から単位を選択します
I-XL	最小入力電流で表示される値
I-XH	最大入力電流で表示される値
U-XL	最小入力電圧で表示される値
U-XH	最大入力電圧で表示される値

**AOut** (図12を参照) メインメニュー – アナログ出力

U-IL	0または4 mAが出力される入力電圧
U-IH	20 mAが出力される入力電圧
I-IL	0または4 mAが出力される入力電流
I-IH	20 mAが出力される入力電流
X-IL	ユーザー定義の低入力値
X-IH	ユーザー定義の高入力値
%-IL	低パーセンテージ入力値
%-IH	高パーセンテージ入力値
0/4 mA	0~20 mAまたは4~20 mAの出力電流
I-ERR	エラー発生時の出力電流0または22 mA

**DOut** (図13を参照) メインメニュー – デジタル出力

Rel1	リレー1(端子12, 13)
Rel2	リレー2(端子14, 15)
Rel3	リレー3(端子17, 18)
off (выкл.)	各リレーが無効です
2Pkt	2つのスイッチポイント
	値のオーバーシュートまたはアンダーシュートのヒステリシス入力
off ...	(...は、barなどです)。
	リレーのスイッチオフしきい値
on ...	(...は、barなどです)。
	リレーのスイッチオンしきい値
4Pkt	4つのスイッチポイント
	ウインドウ機能を実装するための入力
4Pkt-Inv	4つのスイッチポイント(反転)
	反転したウインドウ機能を実装するための入力
U-Off ...	(...は、barなどです)。
	アンダーシュートのスイッチオフしきい値
U-On ...	(...は、barなどです)。
	アンダーシュートのスイッチオンしきい値
O-On ...	(...は、barなどです)。
	オーバーシュートのスイッチオンしきい値
O-Off ...	(...は、barなどです)。
	オーバーシュートのスイッチオフしきい値
Toff	オフ時間
	スイッチオフ遅延(秒)
LocOf	ロックをオフにします
	測定値のオーバーシュートおよびアンダーシュート後に出力はロックされません
LocOn	ロックをオンにします
	測定値のオーバーシュートまたはアンダーシュート後に出力がロックされます ([CR]を押してロック解除)
Alarm	入力の断線のリレーが非通電

**KO** 매개 변수화 지침**설정 및 매개 변수화**

장치에는 매개 변수를 설정하기 위한 용도로 [Esc], [CR], [ $\uparrow$ ], [ $\downarrow$ ]와 같이 4개의 푸쉬 버튼이 제공됩니다. [Esc] 버튼을 사용하면 매개 변수화를 중단할 수 있습니다. 설정된 매개 변수는 파워 서플라이가 꺼진 후에도 유지됩니다.

- 매개 변수 모드 시작: [Esc] 푸쉬 버튼을 누릅니다.
- [ $\uparrow$ ] 및 [ $\downarrow$ ] 푸쉬 버튼을 사용해 필요한 메인 메뉴를 선택합니다.
- 필요한 메인 메뉴 열기: [CR] 푸쉬 버튼을 누릅니다.
- [ $\uparrow$ ] 및 [ $\downarrow$ ] 푸쉬 버튼을 사용해 필요한 하위 메뉴를 선택합니다.
- 필요한 하위 메뉴 열기: [CR] 푸쉬 버튼을 누릅니다.
- [ $\uparrow$ ] 및 [ $\downarrow$ ] 푸쉬 버튼을 사용해 필요한 값을 선택합니다.
- 필요한 값 저장: [CR] 푸쉬 버튼을 누릅니다.

**AIn** (그림 11 참조) 메인 메뉴 – 입력 매개 변수

lin	현재 입력 쿼리
Uin	전압 입력 쿼리
live	4...20 mA 또는 2...10 V 입력
dead	0...20 mA 또는 0...10 V 입력
ICMS	입력 단락 모니터링이 활성화됨
ICMB	입력 단선 모니터링이 활성화됨
ICMBS	입력 단락 및 단선 모니터링이 활성화됨
ICMOFF	입력 모니터링이 비활성화됨
raw	값이 [mA] 및 [V]로 표시됨
bar, mbar	측정 단위 선택
%	값이 [%]로 표시됨
I-%L	0 %가 표시될 때 입력 전류
I-%H	100 %가 표시될 때 입력 전류
U-%L	0 %가 표시될 때 입력 전압
U-%H	100 %가 표시될 때 입력 전압
user	43개의 사전 정의된 값에서 단위 선택
I-XL	최소 입력 전류에서 표시되는 값
I-XH	최대 입력 전류에서 표시되는 값
U-XL	최소 입력 전압에서 표시되는 값
U-XH	최대 입력 전압에서 표시되는 값

**AOut** (그림 12 참조) 메인 메뉴 – 아날로그 출력

U-IL	0 또는 4mA가 출력될 때 입력 전압
U-IH	20 mA가 출력될 때 입력 전압
I-IL	0 또는 4 mA가 출력될 때 입력 전류
I-IH	20 mA가 출력될 때


**RU** Инструкции по параметризации

<b>JP</b> パラメータ設定手順	
<b>Trend</b> (Тренд) (см. рис. 14)	Главное меню – конфигурация памяти кольцевого типа
<b>Dоступно только при использовании профессиональной версии DTM</b>	
TrdMD	TrendMode: Режим работы памяти кольцевого типа
PreTr	Предварительный триггер: Длина последовательности измеренных значений перед триггерным событием
PostTr	Посттриггер: Длина последовательности измеренных значений после триггерного события
TC1	Условие триггера выше уровня 1: Превышение измеренного значения вызывает срабатывание
TC2	Условие триггера ниже уровня 1: Недостижение измеренного значения вызывает срабатывание
TC3	Условие триггера вне уровня 1 или уровня 2: Измеренное значение за пределами окна (функция окна) вызывает срабатывание
TC4	Условие триггера по команде: Вызов команды "TriggerCmd" в меню "SetTr" вызывает срабатывание
TL1	Уровень триггера 1: Определение порогового значения, вызывающего срабатывание
TL2	Уровень триггера 2: Определение порогового значения, вызывающего срабатывание (только TC3)
TL4	Условие триггера по команде: Нажатие [ESC] вызывает срабатывание
TrdSt	Состояние тренда Показывает текущее состояние памяти кольцевого типа: дождитесь запуска (текст выполнения). Измеренные значения не считаются TS1 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: измеряемые значения считываются, триггерное событие не произошло, предварительный триггер еще не достигнут TS2 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: измеренные значения считаны, триггерное событие не произошло TS3 Not Triggered, Pretrigger Not Ready: триггерное событие произошло, посттриггер еще не достигнут TrFin Тренд завершен Триггерное событие произошло, предварительный триггер и посттриггер достигнуты LftPr LftPreTrigTime (с, мин, ч): Оставшееся время предварительного триггера; при отображении постоянно обновляется LftPO LftPostTrigTime (с, мин, ч): Оставшееся время посттриггера; при отображении постоянно обновляется TimeS TimeSinceTriggerEvent (с, мин, ч): Время с момента последнего срабатывания (триггера); при отображении постоянно обновляется
SetTr	Настройка состояния тренда: Ручной триггер памяти кольцевого типа skip (пропустить) Пропустить ручной триггер
start (запуск)	Ручной триггер
stop (остановка)	Ручная остановка операции записи в память кольцевого типа
erase (стирание)	Удаление текущего содержимого памяти
Trigger CMD	Команда триггера: автоматическое срабатывание (задается в режиме тренда TrendMode)
<b>ID</b> (см. рис. 15)	<b>Главное меню – идентификация</b>
TAG	8 символов, свободно определяемые, могут быть изменены только с помощью протокола HART
Descriptor	16 символов, свободно определяемые, могут быть изменены только с помощью протокола HART
Date	ДД.ММ.ГГГГ, можно изменить только с помощью протокола HART
Message	32 символа, свободно определяемые, могут быть изменены только с помощью протокола HART или кнопок
FAN	Номер окончательной сборки 0...16777215, можно изменить только с помощью протокола HART
device	Постоянная настройка: Содержание: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev.	Номер версии программного обеспечения
HW-Rev.	Номер версии аппаратного обеспечения


**KO** 매개 변수화 지침

<b>KO</b> 매개 변수화 지침	
<b>Trend</b> (그림 14 참) (메인 메뉴 - 링 메모리 구성)	메인 메뉴 - 링 메모리 구성
DTM Professional 버전을 사용하는 경우에만 사용할 수 있음	
TrdMD	TrendMode: 링 메모리의 작동 모드
PreTr	PreTrigger: 트리거 이벤트 발생 전 측정값 시퀀스의 길이
PostTr	PostTrigger: 트리거 이벤트 발생 후 측정값 시퀀스의 길이
TC1	레벨 1 초과하는 트리거 조건: 측정값이 오버슈트되면 트리거를 발생시킴
TC2	레벨 1 미만의 트리거 조건: 측정값이 언더슈트되면 트리거를 발생시킴
TC3	레벨 1 또는 레벨 2를 벗어난 트리거 조건: 측정값이 윈도우(윈도우 기능)를 벗어나면 트리거를 발생시킴
TC4	명령에 의한 트리거 조건: "SetTR" 메뉴에서 "TriggerCmd"를 호출하면 트리거를 발생시킴
TL1	트리거 레벨 1: 트리거를 발생시키는 임계값의 정의
TL2	트리거 레벨 2: 트리거를 발생시키는 임계값의 정의(TC3만 해당)
TL4	명령에 의한 트리거 조건: [ESC]를 누르면 트리거됨
TrdSt	Trend State 링 메모리의 현재 상태 표시: 시작 대기(실행 텍스트), 읽히고 있는 측정값이 없음 TS1이 트리거되지 않음, PreTrigger가 준비되지 않음, 측정값이 읽히는 중, 트리거 이벤트가 발생하지 않음, PreTrigger가 아직 채워지지 않음 TS2가 트리거되지 않음, PreTrigger가 준비됨, 측정값이 읽혀짐, 트리거 이벤트가 발생하지 않음 TS3이 트리거됨, PostTrigger가 준비되지 않음, 트리거 이벤트가 발생함, PostTrigger가 아직 채워지지 않음 TrFin Trend finished, 트리거 이벤트가 발생함, PreTrigger 및 PostTrigger가 채워짐 LftPr LftPreTrigTime(초, 분, 시간): 현재 남아 있는 PreTrigger 시간, 표시 종 계속 업데이트됨 LftPO LftPostTrigTime(초, 분, 시간): 현재 남아 있는 PostTrigger 시간, 표시 종에 계속 업데이트됨 TimeS TimeSinceTriggerEvent(초, 분, 시간): 마지막 트리거 이후 경과된 시간, 표시 종에 계속 업데이트됨
SetTr	Set Trend State: 수동 링 메모리 트리거
skip	수동 트리거 건너뛰기
start	수동 트리거
stop	링 메모리 쓰기 작업을 수동으로 중지
erase	현재 메모리 콘텐츠 지우기
Trigger CMD	트리거 명령: 자동 트리거(trend TrendMode를 통해 설정)
<b>ID</b> (그림 15 참)	<b>메인 메뉴 - 식별</b>
TAG	8자, 자유롭게 정의 가능, HART 프로토콜을 통해서만 변경 가능
Descriptor	16자, 자유롭게 정의 가능, HART 프로토콜을 통해서만 변경 가능
Date	DD.MM.YYYY, HART 프로토콜을 통해서만 변경 가능
Message	32자, 자유롭게 정의 가능, HART 프로토콜 또는 푸쉬 버튼을 통해서만 변경 가능
FAN	최종 어셈블리 번호(FAN) 0...16777215, HART 프로토콜을 통해서만 변경 가능
device	영구적으로 설정: 내용: IM21-14EX-CDTRI
SW-Rev.	소프트웨어 개정 번호
HW Rev.	하드웨어 개정 번호

(13)



(14)



(15)

